




VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

LABORATOŘ ORGANICKÉ CHEMIE

Ing. Alexandra Šilhánková, CSc.
a kolektiv





VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

LABORATOŘ ORGANICKÉ CHEMIE

Ing. Alexandra Šilhánková, CSc.
a kolektiv

PRAHA
2000

Obsah

Anotace:

Skripta *Laboratoř organické chemie* jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali nejčastějších chyb, kterých se začátečníci dopouštějí a zároveň se pokusili zodpovědět předem nejčastější dotazy. Zlepšující se technické vybavení laboratoři ulehčuje práci a zlepšuje prostředí v organické laboratoři, ale klade také větší nároky na znalosti obsluhy. Většina posluchačů poprvé v této laboratorních pracuje s hořlavými rozpouštědly a dalšími nebezpečnými látkami. Úvodní kapitola seznámí posluchače s pravidly bezpečnosti při práci s těmito látkami, díky jím velmi stručně uvedeny zásady při poskytování první pomoci při úrazu nebo nehodě v laboratoři. Student je seznámen s vybavením laboratorního stolu, se kterým bude během kurzu pracovat. V kapitole o přístrojovém vybavení jsou uvedeny současně užívané přístroje a zařízení a jejich stručná charakteristika, bez podrobných návodů, které jsou přímo na pracovišti. Práce se zábrusovým rádfolbom, které je velice drahé, vyžaduje dodržování určitých pravidel, aby při stavbě aparátu nedocházelo k jeho rozbití. Důležitá je i volba vhodné aparatury a její naležitá velikost. Ve skriptech jsou podrobně popsány základní operace jako krystalizace, extrakce, destilace aj., používané v organické laboratoři. Je podán i stručný popis nejdůležitějších úkonů prováděných na sklářském kalhu. Samostatná kapitola je věnována vedení laboratorního protokolu. V poslední kapitole jsou krátce uvedeny chromatografické metody. GC a TLC se užívají při zjištování čistoty připravených organických preparátů, chromatografie na sloupcu slouží jako separační metoda. Je třeba, aby se posluchač seznámil s obsahem skript ještě před příchodem do kurzu. Pak by se neměl při práci dopouštět hrubých chyb. Ve skriptech nejsou tentokrát zahrnutы konkrétní laboratorní předpisy sloučenin, které posluchači budou připravovat. Ty jsou zapojívány studentům až po nastupu do laboratoři v samostatném svazku.

Členové autorského kolektivu:

Ing. Milan Bárta, CSc.
Ing. Radek Čibulka
Ing. Jiří Fíkář, CSc.
Ing. František Hampl, CSc.
Ing. Václav Kozmík, CSc.
Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Pavel Lhoták, CSc.
Doc. Ing. Igor Linhart, CSc.
Mgr. Kateřina Ševčková

© Alexandra Šuhánková, 2000

ISBN 80-7080-395-9

1. Bezpečnost práce v laboratoři organické chemie.....	5
1.1 Všeobecné předpisy	7
1.2 Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři.....	7
1.3 Práce s chemikáliemi	9
1.4 Manipulace a práce s toxickými látkami.....	9
1.5 Manipulace a práce s žiravinami	10
1.6 Manipulace a práce s hořlavinami	10
1.7 Uškládňování chemikálií.....	11
1.8 Likvidace odpadních chemikálií	11
1.9 Ochrana proti požáru	11
2. Zásady při poskytování první pomoci.....	13
2.1 První pomoc	13
3. Vedení laboratorních protokolů a adjustace preparátů.....	16
3.1 Forma laboratorního protokolu	16
3.2 Vzorový laboratorní protokol	18
3.3 Uchovávání preparátů a chemikálií	21
3.4 Popisování chemikálií	21
4. Základní vybavení laboratorního stolu.....	22
4.1 Nezábrusové skleněné vybavení	22
4.2 Zábrusové sklo	23
4.3 Kovové a další pomocné předměty	26
5. Přístrojové vybavení	28
5.1 Rotační vakuumová odparka	28
5.2 Zdroje vakuu	29
5.3 Topná hlinzda	30
5.4 Laboratorní magnetické míchacky	30
5.5 Plynový chromatograf	31
5.6 Bodotávka	32
5.7 UV lampa	32
5.8 Sušárna	33
5.9 Výrobní ledu	33
6. Základní operace	34
6.1 Sušení	35
6.2 Filtrace	36
6.3 Krystalizace	36
6.4 Stanovení bodu tání	37
6.5 Sublimace	38
6.6 Extrakce	39
6.7 Zahřívání pod zpětným chladicem	41
6.8 Destilace	44
7. Základy sklářských práci	49

8. Chromatografické metody	52
8.1 Identifikace látek pomocí plynové chromatografie	52
8.2 Identifikace látek pomocí chromatografie na tenké vrstvě	52
8.3 Sloupcová chromatografie	54
Seznam doporučené literatury.....	57



Předmluva

Na Ústavu organické chemie vyšlo postupně několik vydání „Návodů k laboratořím organické chemie“ podle toho, jak se měnila náplň tohoto předmětu a jak se vylepšovalo technické vybavení laboratoří. Skriptu tvořil vždy kolektiv pedagogů, který v této laboratoři vyučoval. Také my v této tradici pokračujeme.

V posledních letech byly do modernizace a vybavení laboratoří základního studia vloženy nemalé finanční částky a v laboratořích se už pracuje skutečně na úrovni standardní organické laboratoře všude ve světě. Existuje celá řada objemnějších příruček, ve kterých je možné seznámit se s laboratorním technikem, obecně používanou v organické laboratoři (viz Seznam doporučené literatury). Účelem této skript je stručně seznámit posluchače se stávajícím vybavením laboratoří organické chemie určených pro základní kurzy inženýrského studia na VŠCHT. Díle by měl posluchače pochopit význam základních operací, se kterými se bude během laboratorních cvičení při přípravě několika organických složenin potýkat. Tak lze předejít větší či menší bezradnosti, které studenti na začátku laboratorního běhu často podléhají.

V tomto laboratorním kurzu posluchači většinou poprvé pracují s organickými rozpuštědly, jedy a hořlavinami. Taková práce vyžaduje dodržování určitých pravidel bezpečnosti, jejichž neznalost nebo ignorance nemíže být v žádém případě tolerována. Ohrožení není jenom samotným pracovníkem, ale i další osoby v jeho blízkosti jsou vystaveny nebezpečí úrazu.

V této skriptech nejsou zahrnuty konkrétní laboratorní předpisy sloučenin, které posluchači budou připravovat. Ty se zapojíjí studentům až po nastupu do laboratoří v samostatném svazku.

Student si může prací samostatně zorganizovat a rozvrhnout tak, aby celou skupinu látek během kurzu stihl připravit. Při tom je třeba dát na návaznosti jednotlivých prací. O různých problémech a nejasnostech se samozřejmě může posluchač vždycky poradit s asistentem.

Co je již na počátku kurzu na studentech požadováno?

- Při přebírání vybavení laboratorního stolu, které dvojece studentů používá celý turnus, alespoň pasivně znalost názvů jednotlivých kusů chemického nádobi a vybavení.
- Znalost chemického názvosloví a u zadaných prací základní vědomosti o typu reakce a jejím mechanismu.
- Znalost základních stechiometrických vypočtu, výpočtu a přepočtu koncentraci a výpočtu výživku.

Jednotlivá zařízení, stavba aparatur a provedení základních operací jsou studentům předvedeny během prvního instruktážního dne kurzu. Další den, před započetím vlastní práce, jsou posluchači písemně nebo ústně přezkoušeni ze základních znalostí bezpečnosti práce, poskytování první pomoci a znalosti přípravy látek, které jim byly konkrétně zadány.

Nás dík patří tém studentům 2. ročníku studijního roku 1999 - 2000, kteří rukopis skript přečetli a vyjádřili své připomínky, stejně jako kolegovi Ing. Janu Budkovi, který skripta několika obrázky doplnil a strohý technický text humorem obohatil.

Autori



1. Bezpečnost práce v laboratoři organické chemie

V prostředí chemické laboratoře hrozí větší nebezpečí úrazu než na jiných pracovištích, protože se zde pracuje s látkami toxickými, dráždivými a hořlavými. Přehlídka úrazu v laboratoři bývá neznalost správného zacházení s chemikáliemi, ale také neopatrnost a nepozornost při práci. Používáním bezpečnostních předpisů pracovník ochraňuje nejen sebe, ale také své spolupracovníky. Každý proto musí znát před vstupem do laboratoře předpisy o bezpečnosti práce. Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích jsou stanoveny normou ČSN 01 8003 (účinnou od 1.7.1986).

1.1 Všeobecné předpisy

Chemická laboratoř musí být podle normy vybavena vhodným zařízením, instalací a pracovištními stoly. Pro odsávání agresivních plynů je nutné dostatečně výkonné odsávací zařízení. Východy z laboratoře musí být volné, aby zajistovaly bezpečný únik. V každé laboratoři musí být viditelně označený únikový východ. Laboratoř musí být vybavena dostatečným počtem hasicích přístrojů, které jsou umístěny na viditelném a snadno přístupném místě. Dále musí být v laboratoři ochranné pomůcky a prostředky, jaké jsou ochranné štíty, bryzové rámeček apod., a pomůcky a prostředky pro poskytování první pomoci. V laboratoři, kde není nouzové osvětlení, musí být na viditelném místě umístěny funkční přenosné svítilny. Zvenčí musí být laboratoř opatřena výstražnou tabulkou a tabulkami s nazvy sláčkacích plynů, které jsou uvnitř místnosti umístěny. V blízkosti laboratoře musí být snadno přístupné hlavní uzávěry plynů, vody, elektřiny a dalších energetických médií a tyto uzávěry musí být výrazně označeny. V laboratoři musí být uvedena dležitá telefonní číslo (stanice první pomoci, požární útvar, apod.). V laboratoři se nemají žít, kouřit ani skladovat potraviny! Je rovněž zakázáno používat chemické nádoby k jídlu a k pití u také k přechovávání potravin. Před odchodem z laboratoře je nutné uvést pracoviště do pořádku a přesvědčit se, zda jsou uzávěry nebo vypnuty přívody energií (plyn, voda, elektřina).

1.2 Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři

Organizační pokyny

V laboratoři je dovoleno provádět pouze práce příkazané nebo povolené nadřízeným pracovníkem. Po celou dobu pobytu v laboratoři je nutné používat ochranný oděv (laboratorní plášt) a ochranné brýle! Před započetím práce v laboratoři je nutné si pečlivě prostudovat obecnou část návodi k laboratořím a seznámit se s vybavením laboratoře. Jednou z podmínek dobré produktivity práce a bezpečnosti při práci je její dobra organizace, proto je nutné si pořáze a pečlivě před započetím práce prostudovat pracovní a bezpečnostní předpisy jednotlivých operací. Jednotlivé operace se provádějí pouze na aparaturách schválených pedagogickým dozorem. Do laboratoře mají přístup pouze povolené osoby, které zde pracují nebo vykonávají pedagogický dozor. Při odchodu z laboratoře je nutné u postavených aparatur odpojit přívodní hadice do chladicí a přívodní šnury k topným medním.

Osobní ochranné pomůcky

Při práci v chemické laboratoři se používají ochranné pomůcky (pláště, brýle, rukavice, štít). Při celovém pobytu v laboratoři se používá ochranný oděv (laboratorní pláště) a ochranné brýle. Při práci s sníženým tlakem (destilace za sníženého tlaku, odsváření par z exsikátoru) a dále při všech operacích, kdy může dojít k vystříkání horlkých nebo žírajících chemikalií používáme ochranný štit, popř. ochranné brýle. Ochranné rukavice používáme vždy při práci s alkaličkami, kovy, při přešlapování koncentrovaných kyselin, olea, roztoků hydroxidů, bromu, fenolu a dalších dráživých a zdraví nebezpečných chemikalií.

Pořádku

Podmínkou pro bezpečný chod laboratoří je udržování pořádku na pracovišti (t.j. na stolech, v digestofech a v přilehlých prostorách). Je třeba se stolu skřípet vše, s čím se nepracuje. Chemikálie a rozpuštědla se skladují na předmět určených místech. Neoznačené chemikálie, rozlitá voda, popř. roztroušily olej na stole nebo na podlaze mohou být příčinou úrazu v laboratoři. Agresivní látky (např. brom, chlorid hlinité apod.) je třeba uchovávat v digestofech v pečlivě uzavřených nádobách. Při manipulaci s těmito chemikáliemi je nutné používat předepsané ochranné pomůcky (štít, rukavice, apod.).

Aparatury

Sestavování aparatur se provádí se zvýšenou péčí a dbá se na to, aby aparatura byla nejen funkční a stabilní, ale aby splynula i estetické požadavky. Dále je nutno dbát na sestavu správné aparatury s dokonale utěsněními zábrusy. Vyvarujte se improvizací, protože tyto mohou vést k neúspěchu, popř. mohou být zdrojem úrazu. *Všechny aparatury před uvedením do chodu musí schválit pedagogický doroz v laboratoři!* Aparatura v chodu nesmí být ponechána bez dozoru! Vakuové destilace a reakce, které mohou mít explozivní charakter (např. oxidace cyklohexanolu kyselinou dusičnou), je nutné mít pod travým dohledem. Všechny reakce, při nichž seklákat plyny a páry (např. bromace, Friedelova-Craftsova reakce, oxidace kyselinou dusičnou, odpařování vodních roztoků, apod.) a všechny operace s chemikáliemi dráživými, toxickými nebo dráživými se musí provádět ve funkční digestofě. Při práci za sníženého tlaku se musí používat pouze nepoškozené laboratorní sklo (před začátkem destilace je nutné používat sklo zkontrolovat) a jen baňky s kulatým dnem, popř. střikovou a kapkovitou tvary. Někdy se nesmí používat baňky v rovném dnem, Erlemeyerové baňky, zkušlinky a jiná tenkostěnná sklo, které není upuštěno pro práci za sníženého tlaku. U této nádoby může dojít za sníženého tlaku k implozi (opak exploze, s podobnými účinky). Při destilaci za sníženého tlaku se vždy používá ochranný štit, popř. ochranné brýle.

Způsoby ohřevu reakčních směsí a rizika s tím spojená

Při ohřevu pomocí lázní (vodní, olejová, kovová, písková) se vždy musí měřit teplota lázně vždybným teploměrem. Silikonové lázne používané pro začívání nesmí obsahovat vodu (nutno zabránit vniknutí vody do lázní, popř. vniknutí vody odstranit). Vypěnění vody z horké lázně nebo její vystriknutí může být zdrojem popálenin, popř. zahodení. Teplota olejových lázní nesmí při ohřevu překročit 200°C, při překročení této teploty může docházet k rozkladu silikonového oleje, popř. k jeho vznícení. Při použití elektrických přístrojů (elektromagnetické mláčky, topná elektrická hnízda, apod.) je třeba dbat na to, aby pravidlné shry byly v bezvadném stavu. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo manipulace se zapojením elektrických přístrojů.

Práce se sklem a technickými plyny

Při práci se sklem a skleněnými součástmi aparatur (nasazování hadic na chladicé, teploměry, apod.) je nutno dbát zvýšené opatrnosti a chránit se před potržením. Veškeré manipulace se provádějte bez naší, konce trubicek se musí vždy otvírat. Před nasazováním gumových hadicek na skleněnou součásti je možné spoj potřít glycerinem nebo vodou. Zbytky skla se vyhuzujte do označených odpadních nádob na sklo.

Při práci s technickými plyny, které jsou sláčeny v ocelových lahvech („bombach“), je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Láhev chráníme proti nárazu a musí být zajištěny proti zeleným krutým nebo řetízky připojeným k pevně zabudovanému zářezu (digestor, zed). Ocelové láhvové lahve nesmí být umístěny v blízkosti tepelných zdrojů (minimální vzdálenost od hořícího plamene 3 m). V laboratoři smí hýti pouze láhvové lahve, se kterými se pracuje.

1.3 Práce s chemikáliemi

Při práci s chemikáliemi je nutno dbát (zvláště pokud jde o látky škodlivé zdraví), aby nepřicházelo do styku s pokožkou, sliznicemi, dýchacím a zažívacím ústrojím. Podle účinků a podle Zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů č. 157/1998 Sb., ze dne 11.6. 1998 se dělí nebezpečné chemické látky na výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoko hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žírové, dráživé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenické, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí. Při práci v chemické laboratoři se můžete setkat v hlavní míře s používanými látkami vysokého hořlavých, hořlavých, toxických, žírových a zdraví škodlivých.

K odření pevných látek používáme laboratorní žížky. Kapaliny navážujeme nebo odměřujeme odměřeným valem, plastovými nebo skleněnými injekčními stříkačkami, popř. pipetami. Při pipetování používáme k nasávání kapaliny prázdné baňky, různé typy pistolek násávacích apod. *Zásadné násadovní tyče*. S dýmavými látkami (kyselinou dusičnou, bromem, apod.) a s drážlivými toxickými látkami (chlorem, amoniakem, atd.) se pracuje v doble třímhové digestofě. V digestorji provádějme i operače, při nichž vznikají páry toxických látek. Toxické plyny a páry odcházející z reakční směsi se zneskodňují vhodnou reakcí. Při práci s bromem a jinými drážlivými a nebezpečnými látkami se používají ochranné štíty a rukavice. Je nutné pracovat tak, aby nedošlo k rozlití bromu a při přikapávání do reakce se musí přikapávat nálevky předem vykouzlet na řasenou.

Při práci se sodíkem a dalšími velmi reaktivními kovy (libinium, draslik) je nutno zabránit styku této kovu s vodou nebo se vzdálit vlnnosti. Sodík se oděbrá v suchých, čistých, zceleně označených prachovnicích pod petrolejem. Krájí se na suchém filtračním papíru suchým nožem za použití rukavice a brýlí. Při krájení může být na stole jen malý kousek sodíku, který se bezprostředně přidá do reakce. Nepoužijte sodík se vrácí do zásobního kousku sodíku, který se dobrovolně přidá do dohledu pedagogického dorozu ethanolem. Při práci s látkami rychle reagujícími s vodou (např. chlorid hlinity, tetrahydrofolidohlinitan lithný, apod.) je nutné zabránit styku této látek s vodou a vzdálit vlnnosti. Tyto látky se oděbrájí v suchých, zceleně označených prachovnicích a při manipulaci je nutno dbát na zvýšenou opatrnost.

1.4 Manipulace a práce s toxickými látkami

Jako toxické látky se označují sloučeniny, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůži mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. Toxické látky se musí uchovávat odděleně od ostatních chemikalií, pod dvěma zámkyní, aby

k nim neměly přístup nepovolené osoby. Při práci s toxicitními látkami se musí dbát na to, aby neupadly na pokožce, aby nebyly v žádné formě vdechovány a nebyly jejich účinku vystaveny oční sliznice. Po práci s toxicitními látkami se musí veškeré použité nádoby detoxikovat vhodnými postupy, důkladně vycistit a umýt.

1.5 Manipulace a práce s žiravinami

Žiraviny jsou látky, které místně těžce poškozují tkáně, s nimiž přijdou do přímého styku. Jsou to zejména koncentrované roztoky kyselin a zásad. Jíž malá kapka koncentrovaných kyselin nebo roztoků zásad způsobuje na pokožce popáleniny a vzdělé poškozují oči. Při práci s těmito látkami se vždy používají ochranné rukavice a ochranné brýle. Záškodné látky se plní jen do 3/4 objemu a při přelévání se vždy používají nálevka. Při řeďení kyselin se vždy postupuje tak, že se kyselina náležá do vody (po malých částech a za míchání), aby nedošlo k mísitru muže celkovým velkým přehřátí roztoku), nikdy nemícháme vodu do kyseliny! Při petrování roztoků hydroxidů a kyselin se používá pipeta s průsvitným balonkem nebo pipeta s průsvitným nastavcem. Roztoky se nikdy nenašívají pipetou pomocí úst, aby dýchací ari zdravící orgány s nimi nepřišly do styku. Dojde-li k rozlití kyseliny, je nutno tuto kyselinu neutralizovat uhlíčitanem nebo hydrogenníclitanem sodným nebo draselným, a teprve potom v rukavicích vytít zněutralizovanou směs. Roztoky hydroxidů asanujeme kyselinou (nejlepše octovou) při dodržení výše uvedených zásad.

1.6 Manipulace a práce s hořlavinami

Hořlaviny se dělí podle bodu vzplanutí do různých kategorií, přičemž klasifikace je podle současných zákonů a kritérií nejednotná.

Podle Zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů č. 157/1998 Sb. ze dne 11.6. 1998 se hořlavé látky dělí na extrémně hořlavé (mají bod vzplanutí nižší než 0 °C), vysoko hořlavé (mají bod vzplanutí 0 – 21 °C) a hořlavé (mají bod vzplanutí 21 – 55 °C).

Podle ČSN 65 0201 ze dne 6.5.1991 a vyhlášky Ministerstva vnitra ze dne 11.5. 1999 se nadále dodržují starý způsob dělení hořlavých látek na hořlaviny I. a II. třídy, přičemž je rozdílení následující: hořlaviny I. třídy (mají bod vzplanutí do 21 °C), hořlaviny II. třídy (teplota vzplanutí 21 – 55 °C), hořlaviny III. třídy (teplota vzplanutí 55 – 100 °C) a hořlaviny IV. třídy (teplota vzplanutí 100 – 250 °C).

Bod vzplanutí je nejnizší teplota hořlavé látky, při níž se vynese tolík par, že se vzduchem tvorí směs, která se při hřívání plamene vzníti a opět zhase.

Při práci s organickými rozpouštědly je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože tato jsou všechny hořlavinami I. a II. třídy (diethylether, acetón, toluén, alkoholy, ethyl-acetát apod.). Láhve s etharem a tetrahydrofuranem se musí pravidelně dopřívovat, aby bylo v lávici co nejméně množství vzdachu, protože tato rozpouštědla při styku s kyslkem vytvářejí nebezpečné explozivní peroxidu (ze starých rozpouštědel se musí před destilačí peroxidu odstranit, nejlépe redukcí sitem zeleněnatým v kyselině prostredí). Hořlaviny se nikdy nesmí zahřívat přímým plamenem, ale jen na lázně, popř. na elektrickém topném hřizidle, za použití chladiče. Taktéž se provádí jak zahřívání pod zpětným chladičem, tak i oddestilování rozpouštědel za použití sestupných chladičů. Při destilačích a zařizování hořlavin je třeba kontrolovat přívod chladičí vody do chladiče. K zabraňení utajenému varu je nezbytné používat varžnic korkámků, popř. varních klopírek. Při ohrevu na lázních ohřívaných na elektromagnetických měchakalech se k temu užívají magnetických měchadel. Všechny spoje na aparatuře musí být těsné, hořlavina nesmí unikat kolem netěsných zátek, spojů a

zábrusu. Manipulace s hořlavinami (přelévání, vytípávání, apod.) se provádí vždy v bezpečné vzdálosti od přímého plamene. Rozpouštědla se jinam vždy do baněk a uchovávají v baňkách nebo télesnicích lahvíčkách, nikdy v kádinkách nebo miskách! Naplnění se ovzduší laboratoře paranimi hořlavin, je nutno okamžitě zhasnout kahaný a důkladně vytvárat, aby nedošlo k explozi.

1.7 Uskladňování chemikálií

Chemikálie se zásadně přečítavají v uzavřených nádobách, nikoliv v sáčcích z papíru nebo jiného materiálu. Nádoby na chemikálie musí být z vhodného materiálu, nejčastěji se používají nádoby z světlého nebo tmavého skla. Tmavé sklo se volí pro látky citlivé na světlo nebo reagující na světlo se vzdálením kyslikem (diethylether, apod.). Často se používají láhve z plastu, převážně z polyetylenu (na amoniak, peroxid vodíku, kyselinu fluoridokovidou, inorganické soli, apod.). Všechny nádoby musí mít užívání odpovídající povaze skladované látky (zabrusové či sroubovací zátky, dvoujetý uzávěry apod.). Originální chemikálie se dodávají v různých stupních čistoty (od chemikálií určených pro výrobu lečiv až po chemikálie technické kvality). Láhve a prachovnice obsahující chemikálie musí být vždy zřetelně a trvale označeny, aby nedošlo k zaměnám. Pro nebezpečné chemikálie jsou předepsány štítky a označení. Vysoko toxické a toxicitní látky musí být označeny štítkem, na kterém je uveden symbol lebky se zkrácenými hnaty a nápis „vysoko toxický“, popř. „toxicity“ a dále údaje, které musí být na každou nádobu (přesný chemický název, vzorek, koncentrace, hmotnost obalu a datum plnění). Žiraviny musí být kromě obecných údajů opatřeny štítkem, na kterém je obrazový symbol dvou kapajících zkumavek na podložku a na ruku a nápis „žiravý“, extrémně hořlavé kapaliny a hořlaviny musí mít na štítku obrazový symbol plamene s nápisem „extrémně hořlavý“, a hořlavé kapaliny nápis „hořlavý“. Chemikálie se v laboratořích a v příručních skladech odchází do suchých, čistých, dobré télesnic a zřetelně označených nádob: pevné látky do prachovnic, kapaliny do reagenčních lahvíček.

1.8 Likvidace odpadních chemikálií

Odpadní chemikálie, t.j. rozpouštědla, jedy, koncentrované kyseliny, hydroxidy a látky, které se rozkládají na jedovaté nebo dráždivé produkty, je zakázáno vylévat do odpadu. Odpadní rozpouštědla se třídí a vylévají do označených nádob, kterým je každá laboratoř vybavena. Některá rozpouštědla se recyklují, proto je nutno dbát na důkladné třídění jednotlivých rozpouštědel a rozpouštědla nezměňovat. Zbytky vodních roztoků se opatrně vylévají do výlevky u stolu nebo v digestoru tak, aby nezamyšťovaly a nezamyšťovaly okoli a dobře se splachují vodou. Kyseliny, hydroxidy a soli rozpuštěny ve vodě se před vylitím do výlevky musí monohydrosulfánové kedy. Destilační zbytky se dle možnosti vylévají do označených nádob. Zbytek se rozpuští v vhodném rozpouštědle (vytí do označené nádoby ne odpadní rozpouštědlo), zbylé nečistoty se odstraní kartáčem, mycím práskem a teplou vodou. Poslední nečistoty lze odstranit chromatuřovou směsí. Používaní manganičitanové směsi a kyseliny dusičné je pro mytí přímo zakázáno!

1.9 Ochrana proti požáru

Nejlepší protipožární opatření jsou preventivní. Při práci v chemické laboratoři je nutné být zvláště opatrný při práci s látkami hořlavými a vysoko reaktivními. Totéž platí pro práci s topnými a technickými plyny. Je zakázáno vytápět laboratoře přímým plamenem.

Zapálené kahany se nesmí nechat hořet bez dozoru a dojde-li k „zaskočení“ plamene, okamžitě se musí užavřít přívod plynu, omezí se přívod vzduchu a kahan se zapálí znovu. Případné závady na instalaci plynu se musí hlásit bezpečnostnímu technikovi, mimo úniku plynu se zjišťuje pomocí mydlového nebo jiného pěnivého roztoku. Nikdy se k detekci unikajícího plynu nesmí použít otevřený plamen!

Hašení (likvidace) požáru

Dojde-li v laboratoři k požáru, je třeba nejdříve zhasnout všechny kahany, uzavřít hlavní přívod plynu, odstranit předměty, na které by se mohl ohněm rozšířit a zařídit hašení. Hasi se podle rozsahu ohně a podle charakteru hořivého materiálu. Možnosti hasení jsou od sfnoukání plamenu, popř. udělení menšího plamene přiložením mokrého hadru, až po použití sněhových hasicích přístrojů různých velikostí. Nejdůležitější při vzniku požáru je zachovat klíč a rozvalinu! Nehasit plameny, aby ohnisko požáru. Není-li možné požár vlastními silami ihned účinně likvidovat, je nutné okamžitě volat požární útvar. Každá zahofená a použitá hasicího přístroje je nutné hlásit požárnímu technikovi ústavu. Každá laboratoř musí být vybavena odpovídajícím množstvím hasicích přístrojů (obvykle sněhových).

Sněhový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj je vhodný k hašení všech požáru v chemické laboratoři, s výjimkou hořivých průšvihových komplexních hydridů. Sněhový hasicí přístroj je ocelová láhev plněná stlačeným oxidem uhličitým. Otočením ventilu nebo stisknutím spouště se oxid uhličitý vypustí do výstřikové trysky a do expoznou proudnice. Prudkým snížením tlaku při expozně dojde k takovému ochlazení, že vede plynnému oxidu uhličitému vznikají i vložky tuhého oxidu uhličitého - „sněhu“. Tento přístroj po uzavření ventilu přeruší svou činnost, takže je použitelný i večerat.



2. Zásady při poskytování první pomoci

První pomoc musí být očelna, rychlá a šetrná. Cílem první pomoci je raněnímu pomocí a ne usídlit. Při ošetření postupujeme tak, abychom zbytečně nepřiblížili bolest. Raněního nikdy nenecháváme stát a podél povahy poranění ho uložíme do pohodlné polohy vseďu nebo vlez tak, abychom mu viděli do obličeje. Vždy kontrolujeme stav vědomí, dechu a krevního oběhu.

Při každém poranění pracujeme aspekty, aby se do rány nedostala infekce (z rukou ošetřujícího, z používaných nástrojů, nesterilních obvazů atd.). Na druhou stranu z hlediska vlastní bezpečnosti je nutné při každém styku s krvi používat ochranné gumové rukavice.

Co nesmíme dělat při základní první pomoci:

Nikdy nesvírákáme poraněním saty, jen jsou-li části oděvu promočené nebo polité žízivinami. Ranění nedáváme nijíct. Přit díváme jen v případě popálení, je-li vyloučeno vnitřní zranění. Z ran nevytahujeme cizí tělesa, sterilní pinzetou mlžíme odstranit jen tu, která na raně volně leží. Osoby v bezvědomí nesmíme nechat ležet na zádech. Nesmíme se urychlit dopravu raněného v nevhodné poloze.

Při každém závažnějším stavu provádime nejprve úkony zahrnující život:

- Zajištění pruhodnosti dýchacích cest při bervědomi - po revizi a případném vyčištění dutiny ústní bud' záklemem hlavy nebo uložením poraněného do stabilizované polohy.
- Umělé dýchání (nejčastěji z úst do úst) - nedýchací nebo nezačne-li nebo poraněný dýchat po předchozím úkonu (nevýdělitelné zvedání hrudníku a absence slyšitelného vdechu) - raněného položíme na záda, zakloníme hlavu a zahojíme 2 rychlými vdechy, pak pokračujeme rychlostí 12 - 16 vdechů za minutu. Dále pravidelně kontrolujeme činnost srdeč - puls sledujeme polohrannem (nejlepše dvenáct prsty - ukazováček a prostředník) na krvácení poraněného.
- Nepřímou srdeční masáž - (příznakem zástavy krevního oběhu jsou nehmaturý puls, namodrání nehtů, úsní bolteč a špičky nosu) - u dospělého provádíme stlačováním hrudní kosti v její spodní třetině frekvencí 80 - 100 stlačení za minutu. V kombinaci s umělým dýcháním provádí 1 zahraničce v poměru 2 vdechů : 15 stlačení, 2 zahraničci pak v poměru 1 : 5.
- Zastavení zevního krvácení.
- Protišoková opatření - každé větší poranění je doprovázeno rozkolidáním vnitřního prostředí organismu, sekrem. Poté po předchozím ošetření (zástava krvácení, znehybnění zlomenin apod.) zajistíme poraněnímu tepelný komfort a uložíme vlez na záda s vyvýšenými dolními končetinami (prokrenutí 2 vtomé důležitých orgánů), uklidňujeme ho a zajistíme přívlastí léků.

2.1 První pomoc

Zástava krvácení

Pozor! Pracujeme v rukavicích!

Drobné oděrky - dezinfikujeme Ajatinem, Septonexem, peroxidem vodíku (3%), přikryjeme sterilním obvazem nebo náplasti s poštítkem.

Větší rány tržné, řezné – může nastat krvácení většího rozsahu a to buď žilní (volně vytéká tmavá krev) nebo nebezpečnější tepenné (v pravidelných intervalech vystřikuje světle červená krev). Tepenné krvácení nejrychleji zastavíme přímým stlačením tepny prsty přímo v raně nebo stlačením tepny v tlakovém bodě. Při krvácení z menších tepen a žilním krvácení přikládáme tlakový obvaz (skládá se ze sterilní vrstvy, tlakové vrstvy – nejlépe nerozvinuté obinadlo a krycí vrstvy). Nejméně šetrným způsobem je zastavení tepenného krvácení pomocí zaškrcovacího – přikládá se přes oděv těsně nad ranou, ale ne v blízkosti kloubů.

Skrýtá poranění

- Vnitřní krvácení – důležitý je klid a protiskrová opatření.
- Pozměnění měkkých tkání – přikládáme studené obklady.
- Zlomeniny – znehybnění koncetiny, případně ošetření rány při otevřené zlomenině.
- Poranění hlavy – přiznáním bývá bolest hlavy, nevolnost, nucení na zvracení, případně krvácení z přirozených otvorů na hlavě. Může dojít k poruchám vědomí až bezvědomí. Postiženého při vědomí pokládáme na záda s mímá podloženou hlavou, v bezvědomí volně položu stabilizovanou.

Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem může způsobit huboké popáleniny a zastavu srdeční činnosti, zasažený se může ještě poranit při pádu bezvládného těla. Co nejdříve odpojíme zasaženého od zdroje elektrického proudu (*Pozor na vlastní bezpečnost* – použít nevodivý materiál, vypnout jistice) a eventuálně zahajíme nejdříve nejmíni srdeční masáž v kombinaci s umělým dýcháním. Až poté ošetřujeme další poranění.

Popálení

Závažnost popálení je dáná hloubkou a rozsahem zasažené části – a proto lze snížit okamžitým odstraněním zdroje tepla a *chladěním*, nejčastěji mýmrem proudem studené vody. Chladíme tak dlouho, dokud to raničeň ploskou uloví, nejméně 15 minut. Pokud se objeví puchýře (II. stupeň) nebo doslova k odumření tkání (III. stupeň), zasažená místa sterilně kryjeme a zajistíme lékařskou ošetření. Při rozsáhlejších popáleninách provádime též protiskrová opatření.

Poleptání kyselinami a louhy

Při poleptání kyselinami a louhy oplachujeme pokožku nejprve vodou, poté neutralizujeme – kyseliny roztokem hydrogennátriového nebo 2 % roztokem kyseliny octové.

Při zasažení očí vyplachujeme ve všech případech (kyseliny, louhy, rozpouštědla) pouze vodou nejméně 20 minut a poté vždy zajistíme lékařskou pomoc.

Při poleptání očí a zazívacího ústrojí nikdy nevyvoláváme zvracení! Po požití louhu je možno dát vodu s citronem či octem, po požití kyseliny vodu. Stejně jako při zasažení očí vždy zajistíme lékařskou pomoc.

Poleptání bromem

Po okamžitém odstranění bromu (opláchneme vodou) potíráme zasažená místa glycerinem a zajistíme lékařskou pomoc.

Poleptání dýchacích cest vdechnutím škodliviny až otrava plyny

Nejdříve zajistíme postiženému přívod čerstvého vzduchu (např. otevřeme okno). Je-li při vědomí, posadíme ho do polosedu, uvolníme oděv a zajistíme lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zahajíme umělé dýchání.

Lékařnička

Lékařnička je v každé laboratoři a obsahuje nejběžnější prostředky k poskytnutí první pomoci: sterilní poštátky a obinadlo, zdravotnický trojicípy, šátek, náplast, pinzetu, nůžky, průzvýkové obinadlo, gumové rukavice, neutralizační roztoky, dezinfekční prostředky. Její obsah by měl být pravidelně kontrolován, co se týče množství prostředků i jejich doby použitelnosti.

Přivolání rychlé záchranné pomoci

Volajíci se nejdříve představí, uvede místo nehody a pak informuje o postiženém – jejich počet, pohlaví, přibližný věk, typ a závažnost poranění.

ASISTENT A ČEHO REALIZAČNÍ TÝM



3. Vedení laboratorních protokolů a adjustace preparátů

Nesmírné dôležitou součástí práce organického chemika – syntetika je korektní dokumentace provedených experimentů formou laboratorních protokolů. K čemu slouží protokol o preparaci organické látky?

- Umožňuje zreproduktoval úspěšný pokus, a to i po delší době a kterýmkoliv pracovníkem (pracovníčkem) s chemickým vzděláním,
- Umožňuje odhalit příčiny případného neúspěchu,
- Poskytuje podněty k dalším experimentům.

Zkuste si vždy položit otázku, zda byste byli schopni podle svého protokolu zreproduktoval popsaný pokus třeba po roce a zda by toho byla schopna i jiná osoba. Uvádějte si, že správný protokol zcela znehozenec výsledky vaší experimentální práce!

3.1. Forma laboratorního protokolu

Laboratorní protokoly se píší do laboratorního deníku, což je vězáný sešit nebo kniha s číslovanými listy, nejlépe formátu A4. Nikdy nepoužíváme volné listy papíru nebo hraci blok. Výtisk nebo vzadu v laboratorním deníku bývá obsah s názvy jednotlivých preparací. Přestože můžeme u různých pracovníků pozorovat například odchyly ve zpisuování vedení laboratorních protokolů, existuje také univerzální formát pro psaní protokolů o preparacích organických sloučenin, používaný organickými chemiky po celém světě.

Obecné poznámky

Každý protokol začínáme na novém lístu. Záznam píšeme perem (inkoustovým nebo kuličkovým), nikdy neobjevnou tužkou. V protokolu nici nevymazáváme ani nepletujeme. Chybý text skrátme tak, aby původní záznam zůstal i nadále čitelný.

Záhlaví protokolu

Záhlaví protokolu obsahuje pořadové číslo experimentu v laboratorním deníku a název preparátu. Pod názvem preparátu je úplné reakční schéma včetně stechiometrických koeficientů. Pod vzorcí jednotlivých sloučenin ve schématu jsou uvedeny jejich molární hmotnosti. Pokud preparace zahrnuje přípravu činidla, které se bez izolace použije v následujícím reakčním stupni, uvede se v nápisu název konečné sloučeniny a reakční schéma všech jednotlivých reakčních stupňů. Např. preparace nazvané 2-Methylbutan-2-ol obsahuje dvě reakční schéma: syntézu ethylmagnesiumbromidu a jeho adici na aceton, včetně hydrolyzy hofeckého alkoholátu. Uvádí se i odkaz na literaturu, podle které se příce provádí.

Navázky

Do protokolu uvádíme skutečně použité navázky všech edukátů a činidel a jejich látkovou množství. Zaznamenáváme též původ, kvalitu, popř. dostupné fyzikálně-chemické charakteristiky skutečně použitých chemikalií. Každou chemikálii píšeme na nový rámeček.

Apparatura

Začátečníkům se doporučuje popsat stručně aparaturu použitou k dané preparaci, popř. pojednat její jednoduchý náčrt.

Záhlaví protokolu, seznam chemikálií použitých k syntéze a případný popis či náčrt aparatury zaznamenáme do protokolu ještě před započetím vlastní práce.

Pracovní postup

Tuto část protokolu začínáme psát současně se zahájením vlastního experimentu. Nikdy nezapomeneme uvést datum, kdy experiment provádime. Protokol píšeme stročeně, avšak výsledné a srozumitelné. Při psaní ponecháváme volný okraj na pravé straně textu pracovního postupu (zhruba 5 cm), kam můžeme i dodatečně učinit poznámku či odkaz.

Zapisujeme pracovní postup a chování reakční směsi (konečný teploty, zabarvení, vznik srážení, vyvěření plynné apod.). Uvádíme skutečné pozorované hodnoty reakční teploty, popř. tlaku a skutečné hodnoty množství docházejícího ohřeva, tváři reakce apod. Zaznamenáváme zejména odchyly od předpokládaného průběhu reakce.

Dále do protokolu uvádíme postup a podmínky izolace: objemy extrakčních činidel, hodnoty pH, použitá snažidla. U destilačí uvádíme hmotnosti frakcí a jejich základní rozmezí (u vakuumových destilačí ve formátu počáteční teplota/lak = konečná teplota/lak). U kryštalizací uvádíme použitá rozpouštědla a jejich objemy, hmotnost izolovaných kryštálů a jejich bod tání. Při chromatografických separacích zaznamenáváme množství sorbentu, použitou mobilní fázi a registrujeme příběh chromatografie.

Do protokolu zaznamenáváme i podmínky a výsledky analýz (TLC, GC, elementární analýzy, NMR, MS) použitých ke sledování průběhu reakce a k identifikaci a určení čistoty produktu.

Důležitá upozornění:

- Pracovní postup psíte *průběžně a přímo do laboratorního deníku*. Psaní na stránky papíru a dodatečné přepisování do deníku vede velmi často ke ztrátě důležitých údajů. Stejně špatnou praxí je dodatečně psaní protokolů – již po krátké době si budete obtížně vybavovat některé detaily vašich pozorovaní, které však mohou mít zásadní význam pro zhodnocení výsledků provedeného experimentu.
- Protokol je důležitý dokument o vaší práci. Proto do něj zapisujte *pravidle pouze vlastní pozorování*.
- Do protokolu uváděte přesně i případně havária a omýly (rozbití baňky s reakční směsí, vylití vrstvy s produktem apod.).
- Jelikož se jedná o záznam o provedení práci, psáte protokol vždy v *čase minulém*, a to buď v *první osobě čela jednotlivého (...prováděl(a) jsem...)* nebo v *trpném rodě (...bylo provedeno...)*.

Výpočty


Součástí protokolu je i výpočet výsledku reakce. Za základ výpočtu teoretického výsledku se volí ta látka, která je vzhledem k stechiometrii reakce použita v nejmenším látkovém množství.

Skutečný výsledek produktu se uvede v procentech teoretického výsledku hned za jeho hmotností.

Závěr

Jednou či dvěma větami se zhodnotí výsledek celého experimentu. Uvádí se výsledek produktu, jeho čistota a charakteristické data (teplota tání, teplota varu).

4. 3-PENTANOL



Vzorek butanol 500 ml (42,29 g) s magazína mřížkového
Vzorek 3-pentanolu (48,04 g) z polohy vaka,
vzoreků "smeček".

a) alkohol (spodina 1/3, 92,46%)	19,8 g (0,23 mol)
lítium koltány	5,2 g (0,20 mol)
zinkový chlorid	5 ml
lyofilizát	3 ml
b) chloromethán (fáza 1/2, 92,99%)	55 g (0,72 mol)
absorbentický uder	5 ml
Uva na vaku	5 ml
lysáček vakuální	2,9 g (0,027 mol)
vakuum vakuální	5 ml
pyrolyza piana	

TEST?

a) Důkaz: zjistit, jestliže je kyselina z kyseliny
formicové zásada, nebo jiné kyseliny.
Kyselina se kyselina, nebo zásada je kyselina (fáza
1/3). Toto oznámení bude zjistit vakuálním.
Kyseliny absorbentické 20 ml absorbciovat vakuál-
nou zásadou v pol. pánu z polohy přístupové a
je to základem měření absorbciovat vakuál-
nou zásadou absorbciovat vakuálnou zásadou
ve vakuu, až pořádávají skále pro vakuální

zásadu. Pouze pak a redukce možnosti, že funkce tvoří do-
volitelnou množinu jediného účelu horného chemického O_{2} provozu
souřadit se také se zájemem o množství horního zásadu. Všechny lemnité
zdroje funkce redukce využívají zásadu. Všechny funkce
absorbentické množství množství zásadu. Všechny funkce
zásadu využívají zásadu využívají zásadu. Všechny funkce
zásadu využívají zásadu využívají zásadu.


a) Důkaz: zjistit, jestliže je kyselina z kyseliny
formicové zásada, nebo jiné kyseliny.
Kyselina se kyselina, nebo zásada je kyselina (fáza
1/3). Toto oznámení bude zjistit vakuálním.
Kyseliny absorbentické 20 ml absorbciovat vakuál-
nou zásadou absorbciovat vakuálnou zásadou
ve vakuu, až pořádávají skále pro vakuální
zásadu. Pouze pak a redukce možnosti, že funkce tvoří do-
volitelnou množinu jediného účelu horného chemického O_{2} provozu
souřadit se také se zájemem o množství horního zásadu. Všechny lemnité
zdroje funkce redukce využívají zásadu. Všechny funkce
absorbentické množství množství zásadu. Všechny funkce
zásadu využívají zásadu využívají zásadu. Všechny funkce
zásadu využívají zásadu využívají zásadu.

číslo	A.P.	balení	dc
1	do 1070	9,4g	
2	do 1070	5,1g	90%

Základy zjistit:

2x 100,0 g EtBr	86,2 g 3-pentenol
100,0 g EtBr (96%)	
$y = \frac{86,2 \times 96\%}{100,0} = 8,4\%$	
1x 100,0	
8,4 g 3-pentenol	100%
5,1 g + (90%)	
$y = \frac{100 + 5,1 \times 0,9}{100} = 51\%$	
9,4	

Září 2000 jsou 5,3g (51%) 3-pentenol v do 102-1070,
číslo 2001 (96%) 3-pentenol je k dispozici, požádat
o množství a cenu.



Obr.1. Chromatografický záznam

3.3 Uchovávání preparátů a chemikálií

Uchovávání chemikálií, ať již výchozích látek nebo hotových preparátů, je třeba věnovat naležitou pozornost, neboť špatný uskladnění je možně zcela znehodnotit.

Látky kapalné uchováváme v reagenčních lahvičkách (mají úzké hrdlo) zábrusových či se šroubovacím uzávěrem. Látky pevné uchováváme v prachovnicích (mají široké hrdlo) zábrusových či se šroubovacím uzávěrem (obr. 9).

V současné době (máme-li možnost výběru), dáváme přednost reagendním lahvičkám a prachovnicím se šroubovacím uzávěrem, pokud je těsnění pod vlivem nádoby z chemicky rezistentního materiálu (polyethylén, polypropylen a zejména pak Teflon). K jejich výhodám patří především lepší těsnost a dalek skutečnost, že u nich nemůže dojít k „zapečení“ závěru.

Malá množství pevných látek adjutujeme do mikrozumavek, které uchováváme pyroforem nebo korkovou zátvorkou, jejíž konec je obalen polyethylenovou folií. Malá množství kapalin přechováváme v zatajených skleněných ampulkách. K adjutaci malých množství látek lze rovněž použít některý z celé řady typů malých lahviček se šroubovacími uzávěry, tzv. víialek (angl. „vials“).

Dleležitá upozornění:

- Je nepřípustné uchovávat chemikálie v otevřených nádobách (ládinky, misky) a v nádobách neoznačených!
- Pro uchovávání chemikálií a preparátů používejte pouze čisté a suché nádoby.
- Pro uchovávání chemikálií a preparátů vždy volte nádobu přiměřeného objemu.
- Nádobu před adjutací preparátu zvažte všechny zátky (láru) a opatřete štítkem, na kterém budou uvedeny všechny nezbytné údaje (viz daleje).

3.4 Popisování chemikálií

Údaje o uchovávaném chemikálii se nacházejí na štítku nalepeném na příslušné nádobě. Tyto údaje musí být úplné, čitelné a trivoltivé. K popisu je nejvhodnější použít sroj s karbonovou páskou nebo laserová tiskárna, iž nebo měkká tužka (zde pak musíme štítek navíc přelepit přehlednou lepicí páskou, např. isolopou). Méně vhodné, avšak stále ještě přijatelné je popisování štítku perem (inkoustovým nebo kuličkovým). Zcela nevhodné je popisování chemikálií jakýmkoliv typem popisovačů (fix), neboť nápis se velmi snadno smije organickými rozpouštědly.

Na štítku (obr. 2) musí být tyto údaje:

Štítku č. 8	J. Novák
2-Methylbutan-2-ol	
b.v. 101-108 °C	
čistota 92% (GC)	
Ta: 103,5 g	22.4.1999

Obr. 2. Vzorový štítek

- Název odpovídající pravidlům názvosloví.
- Skutečné zjistěné fyzikálně-chemické charakteristiky látky (bod tání či bod varu); tyto údaje musí odpovídat údajům uvedeným v protokolu.
- Údaje o distotě, jsou-li známé (např. čistota podle GC).
- Datum adjutace.
- Jméno pracovníka, který látku připravil.
- Číslo stolu.

4. Základní vybavení laboratorního stolu


Nejčastěji užívané vybavení nezbytné pro provádění experimentů v organické chemii mají podložitci umístěno ve svém laboratorním stole. Toto vybavení je vždy společné pro pracovní skupiny sestávající ze dvou podložitců, kteří na začátku laboratoři pracovní stůl pěstují a za vybavení pak nesou společnou hmotnou zodpovědnost. Využití prostoru v rámci laboratorního stolu se liší podle jednotlivých laboratoří.

Vybavení pracovního stolu lze rozdělit zhruba do čtyř skupin:

- Skleněný vybavení bez zábrusu.
- Zábrusové sklo, které tvoří nejrozsáhlější součást vybavení.
- Další pomocné předměty z kovu, porcelánu, korku a plastu.
- Elektrické přístroje (podrobnosti viz. kap. 5).

4.1 Nezábrusové skleněné vybavení

Nezábrusové sklo (obr. 3) se většinou využívá k pomocným operacím jako je příprava roztoků apod. Patří sem kádinky, který by však neměly být využívány k manipulaci s tekutinami organickými rozpouštědly. Stejně tak by neměly být využívány k odměrování kapalin vzhledem k tomu, že měřítko uvedené na kádinkách je pouze orientační. Vhodnější pro krátkodobé práce s organickými rozpouštědly jsou Erlenmeyerovy (kuželkové) baňky, u kterých vzhledem k úzkému hrdlu nedochází k tékání par rozpouštědla v tak vysoké míře jako u kádinek. Erlenmeyerovy baňky jsou nevhodné pro odměrování kapalin ze stejného důvodu jako kádinky. Pro odměrování kapalin se využívají odměrné valice o objemech 25 až 1000 ml. Aby nedocházelo ke zbytečnému potřísnění zábrusu v baněk a ke ztrátám výstupu, je nezbytné pro nalevání kapalin využívat nálevky, které by pro účely organické chemie měly mít pokud možno krátký a široký stonk.



Obr. 3. Nezábrusové sklo

Nálevky jsou využívány k filtraci za horka při čištění látek krystalizaci a v případě, že mají dlouhý stonk, dochází na něm často k vylučování krystalů a tím i ke ztrátám produktu. Průměr stonku by však neměl přesahovat 11 mm, aby stonk prošel zábrusem NZ 14. Nálevky s frítem (někdy též označované jako frity) slouží k oddělení pevných látek od kapalin filtrací urychlovanou aplikací vakua. Frity mají vyznačenou porozitu. Porozity S2 a S3 jsou nejužívanější a uplatňují se v běžných filtracích. Nálevky s fritem se využívají ve spojení se silněstředními odváděcemi baňkami nebo filtračním nástavcem a běžnou zábrusovou baňkou s obým dnem. Nezábrusová sušička rourka se připojuje k destilační předešle (alonzi) v případě, že destilat je citlivý na vlnění nebo je požadován suchý produkt. Po měření teplot je běžné používat ručové teploměry obalové nebo větší technické. Při práci s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k riziku kontaminace prostředí laboratoře rtuti v případě rozbití. Širokoráhlé šroubovací nádoby („RD“) se využívají jako vzorkovnice pro pevné látky. Pro drobné testy a manipulace s kapalnými a pevnými látkami slouží žluzmarušky a hodinový sklo. Hadicové spojky umožňují spojení hadic o rozdílném průměru nebo nedostatečné délce. Pro izolaci látek pomocí sloupcové chromatografie se používají nezábrusové kolony opařené fritem a kohoutem.

4.2 Zábrusové sklo

Prevážná většina operací, ať se jedná o reakce nebo zpracování reakční směsi, je dnes prováděna pomocí skleněného vybavení opatřeného normalizovanými zábrusy. Zábrusy kulové jsou poměrně všeobecné a lze se s nimi setkat u vakuových odpárek. Podobně fiksu jsou zábrusy ploché, které je možno naložit do exsikátoru. Nejbežnější jsou zábrusy kuželové. U nás jsou běžně používány dva základní typy zábrusu, a to zábrus NZ 14/23 (někdy též označovaný jako NZ 14) a zábrus NZ 29/32 (nebo jen NZ 29), kde první číslo označuje průměr zábrusu v nejzářší části a číslo druhé výšku zábrusu. Tyto zábrusy jsou kompatibilní se zábrusy zábrusními, i když někdy dochází k odchylkám v délce zábrusu. Zábrusy je třeba mít mazat vhodným tekutem (např. Ramseyevým tukem) tak, aby nedošlo k jejich zapájení. Zábrus NZ 29 jsou vhodné pro práci v měřítku 50 až 4000 ml. Zábrusové skleněné vybavení se používá ke dvěma základním účelům: k provádění reakcí a k izolaci připravených sloučenin.

Základním a nejdůležitějším kusem zábrusového skla, ve kterém se provádí drtivá většina reakcí, jsou baňky, které bývají u zábrusu NZ 29 až na výjimky kulovitého tvaru („kulaté“). Pro krátkodobé uložení sloučenin, např. při sušení roztoků anorganickými sušidly, jsou vhodné baňky Erlenmeyrový (kuželové). Baňky se zábrusy NZ 14 mají různé tvary (obr. 4). Baňky kulaté jsou univerzální, baňky kapotovité (slezovité) jsou zejména vhodné jako reakční baňky a baňky srdecovité slouží nejlépe jako jímadla, když je možné i malé množství produktu vymout pomocí Pasteurovy pipety s malými ztrátami. Jako reakční baňky jsou vhodné i baňky se zábrusem dnem (Apollo), jejichž výhodou je stabilita na rovné podložce.

Při provádění experimentů se často reakční směs zahrňuje k varu rozpouštědla, vzniklé páry je třeba vhodným způsobem chladit a vracet zpět do reakční směsi. K tomu slouží zpětné chladidlo. Pro rozpouštědla s teplotou varu nad 130 °C jsou použitelné jednoduché vzdušné

Obr. 4. Zábrusové baňky

chladicí, pro rozpuštědla s teplotou varu ca 50 až 130 °C je již nezbytné použít chladicé s vodním chlazením, i když v tomto případě postačují méně účinné chladicí Liebigovy. Jejich výhodou je nižší cena, dobyte se též umývají. Pro nízkovroucí rozpuštědla, jako je diethylether, je nezbytné využívat účinějších Dismothových chladiců, jejichž cena je však vyšší. Pro spojení baňky s dalšími částmi aparatury, daleko pro přidávání a odběr látek z baňky slouží nejrozšířenější nástavce. Pro umožnění více vstupu do jednohořádkové baňky slouží Y-nástavec. Pro spojení různých typů zábrusu se používají redukce. Postupně přidávání kapalných látok se často provádí pomocí příklapovací nálevky. Odvod plynu z aparatury hadicou se provádí prostřednictvím jádra s rourkou. Jádro s přitom rourkou může také sloužit k připojení varné kapiláry. Kužování baňek slouží zátky. U reakt, při nichž se často pracuje s vyššími teplotami, je třeba dát jednoznačně přednost zátkám skleněným před plastikovými, ať už se jedná o skleněné zátky dleto fóuskane nebo plně lisované. V žádném případě by k uzavíráni baňek neměly být používány nenormalizované zábrusové zátky a zátky pryzové nebo korkové. U reakt, citlivých na vlnění, je třeba zábrusu přistupit vzduté vlnnosti pomocí zábrusového sušičku nástavce, který se nejčastěji plní granulovaným bezvodým chloridem výperením. Proto se sušici nástavce často nazývá chlorkalciová rourka. Pro měření teplot v reakční baňce nebo v sestupném chladicí slouží teplomer se zábrusem NZ 14. Skleněné nádobi se zábrusy je shrnuto na obr. 5.



Obr. 5. Zábrusové sklo


Jednou z nejužívanějších izolačních metod je destilace, při níž se využívají vhodných sestupných chladiců. Sestupný chladic s přitaveným Y-kusem, který snižuje riziko přeběhu při destilaci směsi a umožňuje připojení teploměru, resp. silnostenné kapiláry při vakuové destilaci, se nazývá Clausenův chladic. Spojení mezi chladicem a jámidlem je zprostředkováno destilační předlohou (alónou). Pokud je sloučením, jíž je třeba izolovat ze složení směsi, málo stabilní při vyšších teplotách a i k s vodní parou, je vhodné pro izolaci využít destilace s vodní parou. Destilace s vodní parou se provádí prostřednictvím nástavce pro destilaci s vodní parou spolu s vodním delším Liebigovým chladicem a destilační s vodní parou pomocí jednoduché pryzové plevelné hadice. Modernější, pohodlnější a

trvanlivější je uchycení pomocí závitu GL 18 přitaveného k nástavci. Zaffzeni pro destilaci jsou znázorněna na obr. 6.



Obr. 6. Skleněné vybavení pro destilaci


Při frakční destilaci ve vakuu není možné volně vyměňovat jámidla, proto se zde využívají všeobecně destilační předlohy (prasatka). Pro destilaci malých kvant je třeba využívat sestupný chladic s co nejtěsnou cestou při k kondenzátoru a tedy nejméněmi ztrátami. K tomu slouží kompaktní mikrochladidlo nebo límcový nástavec, který může být opatřen postranním tubusem pro odvod destilačního (obr. 7).



Obr. 7. Skleněné vybavení se zábrusy NZ 14 pro destilaci malých množství

Při filtraci suspensií o malém objemu mohou být ztráty při použití klasické odsávací baňky příliš velké. V takových případech je výhodnější provádět filtraci přes nálevku s filtrou (někdy nazývanou přímo filtru) do vhodné baňky, opatřené nástavcem pro filtraci. Ještě menší ztráty můžete použít filtraci přes nálevku s přitavenou filtrou (fritou).

Některé skleněné kusy nevyžívají opatření pouze zábrusu výše uvedených dvou normalizovaných velikostí (NZ 29, NZ 14), ale využívají i jiných normalizovaných zábrusu nebo dokonce zábrusu nenormalizovaných. Do první skupiny patří déličné nálevky, které jsou opatřeny



Obr. 8. Filtrační nástavce

podle velikosti hrdly s normalizovanými zábrusy všech typů (NZ 14, NZ 19, NZ 24, NZ 29 atd.), do skupiny druhé pak lahve používané pro skladování produktů. Pevný produkty jsou ukládány do zábrusových lahví, tzv. prachovnic, kapaliny do zábrusových lahví s úzkými hrdly, nazývanými reagenční lahvě. Tyto skleněné kusy jsou znázorněny na obr. 9. Zábrusové kohouty vyrobil firmu Kavalier Šáva, kterým jsou opatřeny chromatografické kolony (obr. 3), dělicí a překážovací nálevky, nejsou normalizované. Proto je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke smíchání různých typů pláštů a jader kohoutů zvláště při mytí a súšení zábrusového skla. Často tak bývá znehozeno skleněné nádoby poměrně vysoké ceny. Doladění netěsných kohoutů pomocí zábrusovní brusným práškem často nepřináší dostatečně dobré výsledky.




Obr. 9. Sklo s nemormalizovanými nebo méně běžnými zábrusy

zábrusové sklo ve vybavení laboratorních stolků v organických laboratořích představuje většinou pouze základní nezbytné vybavení pro provádění reakcí a izolaci produktů. Ve specializovaných laboratořích je možné se setkat se širokým spektrem nejrůznějších skleněných kusů nejrůznější složitosti a účelu. Zájemci o širší informace týkající se takového vybavení se mohou obrátit na příručky laboratorní techniky organické chemie pro pokročilé [1-7].

4.3 Kovové a další pomocné předměty

Vedle skleněného vybavení jsou pro běžné práce v organické laboratoři nezbytné další předměty, které umožňují provádění chemických reakcí a zpracování reakční směsi (obr. 10).

Skleněné vybavení je třeba vhodným způsobem uchytit do kovového stojanu nebo vhodné kovové mřížce. K tomu se používají kovové šroubovací držáky, které jsou se stojanem nebo mříži spojeny pomocí šroubovacích svorek. Největší typ držáků je určen pro uchycení chladičů. Držáky s obliby čelistmi jsou určeny pro uchycení skleněných kusů se zábrusy.



Obr. 10. Kovové a další pomocné předměty

NZ 29. Dva menší typy držáků s hranatými čelistmi jsou určeny pro uchycení skleněných kusů se zábrusy NZ 19 a NZ 14. Častou chybou je používání držáků pro zábrusy NZ 19 pro uchycení zábrus NZ 14. Nálevky a dělicí nálevky je možné uložit do železných kruhů. Tyto kruhy jsou však nevhodné jako podložky pro reakční baňky. Železné misky se používají pro přezířání anorganických sušidel před použitím. Kovové kleště umožňují manipulaci s teměti miskami nebo jinými horlkami předměty. Šroubovací kružnice slouží jako podložky pod reakční baňky nebo jímadla. Jejich výhodou je možnost regulace výšky podložky. Kahany se ve spojení s trojrožkou využívají jako intenzivní zdroj tepla pro žihání, vyvíjení vodní páry nebo zahtívání lázní. Destilače za vysokých teplot je možné provádět pomocí kaham, ale méně zdroj tepla a baňku je třeba vložit ušlechtovou nebo keramickou sitku.

V omezené míře jsou pro práci v organické laboratoři využívány předměty z porcelánu. Izolace krystálů od matečných lhostěr se často provádí pomocí Büchnerovy nálevky. K zahuštování vodních roztoků slouží kružnice tenkostěnné odpávací misky. Silnostené třecí misky s tloučkem slouží k rozjetení hrubých anorganických nebo organických látek na jemno.

Korkové kruhy se používají jako jednoduchá podložka pod kulaté baňky. Plastové lžičky slouží k manipulaci s pevnými látkami, nesmíte však vysíti teploty. Vedle uvedeného vybavení se často využívají v laboratoři další kovové předměty jako jsou pincety, spachtice apod., které tvoří součást osobní výbavy studenta.



5. Přístrojové vybavení


Podobné návody k jednotlivým přístrojům a zařízením a pracovní pokyny jsou v každé laboratoři. Účelem této kapitoly je seznámit s obecnějšími informacemi, které by měly být postušován známé již před příchodem do laboratoře.

Jakékoliv závady na dalek popsaných zařízeních, jejich poškození nebo nefunkčnost je třeba okamžitě hlásit asistentovi.

5.1 Rotační vakuová odparka

Rotační vakuová odparka (obr. 11) je zařízení, kterým lze velmi rychle a účinně odstranit rozpouštědlo z roztoků pevných nebo kapalných láték. Rotační vakuovou odparku lze rovněž použít k odpařování rozpouštědel z roztoků kapalin, musíme si však být jisti tím, že látka, kterou chceme izolovat, má při tlaku $10 - 20$ Torr ($1,3 - 2,7$ kPa) bod varu minimálně o 50°C vyšší než je teplota, kterou budeme mit v lázni odparky.

Každá rotační vakuová odparka se skládá z pohonné jednotky, která otáčí skleničku se zahruběvaným roztokem. *Báňka musí mít výpuklé dno* (jedná se o vakuovou aparaturu!) a smí být naplněna maximálně do poloviny. Druhý konec trubky ústí do chladicí, ve kterém kondenzují páry rozpouštědel. Celý vnitřní prostor odparky je evakuován. Chladidlo odparky je opatřeno kohoutem sloužícím k zavzdušení aparatury.



Obr. 11. Rotační vakuová odparka

Rozpouštědlo se odparuje především z filmu kapaliny ulpělého na stěně banky; tento film se při rotaci banky neustále obnovuje. Rotaci dochází rovněž k promíchávání obsahu banky, což zabraňuje vzniku utajeného varu. Pary rozpouštědel kondenzují v chladící odparky a stekají do jímadla. Látku, kterou izolujeme, zůstává v balení.

Při spouštění odparky i ukončení práce je bezpodmínečně nutné dodržovat pořadí jednotlivých kroků, jak jsou popsány na návodech k obsluze. Mimořádnou pozornost a

opatrnost je třeba zachovávat v případech, když mají dvě odparky spojený zdroj vakuu (membránovou pumpu).

5.2 Zdroje vakuu

Tradičním zdrojem vakuu v laboratoři je vodní vývěra. Voda v ní proudi velkou rychlosťí, tryskou a odsává tak vzduch z okolí. Vodní vývěru lze dosáhnout tlaků $1,3 - 2,7$ kPa ($10 - 20$ Torr) a průtoku odsvávaného vzduchu do $1 \text{ m}^3/\text{h}$. Její nevýhodou je velká spotřeba vody (asi $340 \text{ l}/\text{h}$). Další nevýhodou je, že páry tečkavých rozpouštědel snadno znečistí vodu teckou vývěrou a dostavují se tak do odpadních vod a do atmosféry. Polodl. je vývěra napojena přímo na vodovodní kohoutek. Proto jej v laboratoři nepoužíváme. Přijatelným řešením je napojení soustavy $3 - 4$ vodních vývěr na vodovodní čerpadlo. Proud vody je v něm hrán elektrickým čerpadlem z nádrže do vývěr a odtud zpět. Malé množství vodovodní vody je používáno pouze na chlazení systému.

Náš poslušněcké laboratoře jsou kromě vodovodních čerpadel vybaveny také membránovými pumpami. Velkokapacitní membránová pumpa s maximálním průtokem čerpáního vzduchu $10 \text{ m}^3/\text{h}$ slouží jako centrální zdroj vakuu, které je rozvedeno k jednotlivým pracovním stolům. Přívod vakuu se otevírá a zavírá v jednotlivých stolech pomocí kohoutu. Tento zdroj je určen k odsvávaní kryštálů na Büchnerové nálevce nebo na fritě. Velkokapacitní membránová pumpa má minimální tlak (maximální dosažitelné vakuum) asi 8 kPa (60 Torr), což pro účely destilace, sublimace nebo sušení za vakuem nedostačuje. K témuž účelům jsou určeny membránové pumpy typu MZ2C, kterými lze dosáhnout vakuu až 1 kPa ($7,5$ Torr) a průtok čerpáního vzduchu $2 \text{ m}^3/\text{h}$. Před zapnutím této pumpy je nutno pustit vodu do chladicí zařízení na jejím výstupu. Páry tečkavých kapalin, které byly odstýny za vakuua, zde kondenzují za atmosférického tlaku a neznečištějí prostředí. Po skončení práce je třeba čerpadlo několik minut prosávat vzduchem, t.j. nechat ho v chodu po odpojení hadice sání od aparatury.

Měření vakuu

Tradiční způsob měření vakuu rtuťovým manometrem (obr. 12) je v současné době již opouštěn. V poslušněckých laboratořích se k měření vakuu používají analogové digitální manometry pracující na kapacitním principu (obr. 12). Naměřená hodnota se přímo odečítá na obrazovce s kapalnými kryštály. PH měření je nutno dbát, aby čidlo nebylo kontaminováno kapalinou (kondenzátem) z aparatury nebo spojovacích hadic.



Obr. 12. Rtuťový a digitální manometr

Měřidlo se zapíná tlakovním vypínačem umístěným na zadní straně panelu; po urušení dobu se samočinně vypne. Před měřením je třeba kontrolovat, zda není manometr oddělen od aparatury závitovým kohoutem.

5.3 Topná hnizda

Laboratorní elektrická topná hnizda LTH (obr. 13) se používají k přiměřenou ohřevu tekutin směsi v kufrových bankách NZ 29 a jsou opatřena plynulou regulací teploty. Na hnizdu je vždy uvedeno, jaké velikosti banky hnizdo odpovídá (50 ml, 100 ml, 250 ml atd.). Banka se do hnizda wsazuje tak, že se dotýká výplně ze skleněné skleniny, na laboratorním stojanu je přichycena držákem. V malých hnizdech lze zahřívat i některé banky NZ 14, je však třeba, aby kontakt povrchu byl dostatečný. Toto použití je třeba konzultovat s asistentem. Hnizda jsou několikrátovitě typu, s jedním nebo dvěma oddělenými ohřevními okruhy. V laboratorních předpisech je vždy uvedena *přibližná hodnota*, na kterou má být regulátor teploty nastaven. Na zadníku zahřívání je tedy vhodné volit spíši nižší stupňi ohřeva, několik minut vysíkat a teplice poté přidávat. Protože obsah banky se při tomto způsobu ohřeva nemění, musíme počítat, že tra relativně dlouho (zaleží na obsahu banky), než dojde k prohloubení ohřvu banky u reakční směsi začne výt. Na topných hnizdech může být zahřívána pouze banka, na kterou je *navazen chladicí*, zpětný nebo sestupný! Jinak by mohlo dojít k překypání kapaliny a vytězení do hnizda, event. ke vznícení umílkacích hořlavých par rozpuštědla. Na hnizdech se nesmí zahřívat kovové nádoby. Pokud dojde k prasknutí banky a vylití obsahu do topného hnizda nebo politi hnizdu jasoukovitou kapalinou, je třeba okamžitě odpojit hnizdo od sítě, vystřílením vidlice ze závorky. Nestačí vypnout termistoratem.



Obr. 13. Laboratorní topné hnizdo

5.4 Laboratorní magnetické michačky

Laboratorní michačky lka (obr. 14) různých typů slouží k michání, ohřevu nebo k michání a současném ohřevu reakčních směsí. Pohon teflonovém potízeném magnetickém michadlu v bázi je zajištěno elektromotorem otáčejícím zábuloványm permanentním magnetem.

Po stranách tělesa michačky jsou vypínače topení a magnetického michání, a přední straně jsou regulační ovládací, kterými lze plynule nastavovat teplotu a rychlosť otáčení magnetického michadla. Intenzita michání závisí na frekvenci otáček magnetického michadla, jeho velikosti, na množství a hustote michaného rozložku. K řízení teploty ohřevné desky je možno zapojit kontaktní teplomer (závorka který je na zadní straně michačky).

závorka
pro teplomer



Obr. 14. Laboratorní michačka lka

Po sestavení aparatury zvolíme teplotu, na kterou bude lázeň zahřívána. Zapnutím vypínače topení se zapojí i čidlo s termoočlovénkem. Poté, co se objeví na displeji výchozí nastavení, je možné pomocí tačítka plus a minus zvětšit žádanou teplotu tazné a levým otočením ovládačem spustit vlastní zahřívání plotny (změna barvy, kontrolky zahřívání). Stupnice na regulátoru teploty je jen orientační, udáva teplotu ohřevné desky. Záleží samozřejmě na tom, jak dokonalý je styk zahřívání banky nebo lázne s deskou. Obvykle výše teplotu plotny asi o 50°C vysí jež je žádána teplota lázne.

Pokud není kontaktní teplomer připojen, musí být v zásuvek na zadní straně michačky zasunuta kontaktní zástrčka, která je pevně připojena k tělesu michačky. Jinak se deska neohřívá.


Pozor! Před zapnutím ohřevu se převeděte ze světla nedosíkají výhrevné plotny. Při používání michačky je dřeba počítat s průtonosností magnetického pole. (karbostimulátory nosíce dnu). Teflonové magnetické michadlo je vhodné po skončení měření s reakční směsí vytáhnout pomocí magnetické tyče, aby nedošlo k jeho ztrátě během dalšího zpracování reakční směsi, případně k rozbití skleněného nádoba při převýšení rychlosti.

5.5 Plynový chromatograf

Plynový chromatograf (obr. 15) slouží k dělení směsí tekutých organických látok. Pracuje na principu rozdělovači nebo adsorpční chromatografie. V postupňových laboratořích používáme využádovací plynové-kapalinovou chromatografii (GLC). Při ní se analyzovaná látka – analyt – rozděluje mezi stacionární a mobilní fáz. Minu tuto rozdělení je rozdělovací koeficient. Stacionární fází je v plynové chromatografii zpravidla (když ne výhrodne) vstříkačka kapaliny zakotvená na většině povrchu inertního nosiče, který je nasypán do kovové nebo skleněné kolony. Kolona je umístěna v termostatu. Mobilní fází je proud nosného plynu dusíku. Vzorek (0,5 – 2 µl) miniaturně na kolonu naříznutím do zpívavací kontury vstříkačky nad teplotou bodu varu nastříknuté kapaliny. Zpívavý vzorek je umísťen proudem nosného plynu kolonou k detektoru. Na kolone dochází k dělení látok tak, že látky postupují kolonou k detektoru s různou rychlosťí, čím menší je jejich tlama k zakotvené fázi a ta zaopak, čím větší je k fázi mobilní. V detektoru se látka splaší ve vodivodní plátníku umístěném mezi dvě elektody. Přechází k detektorem hořák a lažka, která v něm, spalmy způsobí změnu vodivosti plátníku a vzniklý signál se po zesílení přenáší do zprávovace a integrátora. Jednotlivé oddělené látky tvoří pak na výstupu chromatografické sny (pny).

jejichž plocha je přibližně téměřna obsahu dané složky v naftiskutné směsi. Tímto detektorem se detekují látky, jejichž spaliny nebo páry mění elektrickou vodivost vodivkového plátníku. To platí prakticky pro všechny organické látky. Voda se při tomto způsobu detekce (plaménkově-ionizační) neprojeví, neboť je již přítomna v obrovském přebytku ve spalinách vodivkového plátníku.

V posluchačských laboratořích kursu organické chemie I a II analyzujeme pomocí plynnové chromatografie pouze ty kapalné látky, které mají bod varu za atmosférického tlaku do 220°C . Nastavení podmínek analýzy provádí výkonný asistent.



Obr. 15. Schema plynnového chromatografu

5.6 Bodotávek

Služí ke stanovení bodu tání organických sloučenin. Pro každou organickou látku je bod tání charakteristickou veličinou a je kriteriem její čistoty. V laboratořích se v současné době používají tzv. Koflerovy bloky, na kterých můžeme sledovat body tání látek v rozmezí cca $40 - 350^{\circ}\text{C}$. Změny, které se s látkou v závislosti na teplotě dejí, se pozorují v zorném poli mikroskopu (stanovení bodu tání viz kapitola 6.4).

Bodotávek se sestává z mikroskopu s ohřevným stolečkem, na který se pokládá vzorek látky umístěný mezi dvěma skleničkami. Celý výhrevný stoleček je při stanovení bodu tání překryt skleněným krytem. Na levé straně zorného pole mikroskopu se promítá část stupnice teploměru, posun výšky stupnice se ručně ovládá. Na teploměru odečítáme teplotu tání dané látky. Na horní stupni posuvného rotačního se nastaví přibližná hodnota (údaj z laboratorního předpisu; údaj z literatury), při které má látku tání. Tím dojdeme, že v daném teplotním rozmezí bude teplota výhrevného stolečku stoupat asi o $3 - 4^{\circ}\text{C}/\text{min}$, což stačí k prohlížení skleniček, mezi kterými je pozorována látka.

U jiného typu bodotávku (např. Electrothermal) s vizuálním stanovením bodu tání se vzorek ve skleněné kapiláře vkládá do vyhřívání kovového bloku. Příběh tání se pozoruje ve zvětšení v osvětleném průzoru do bloku. Počátek a konec tání látky se zaznamenávají sklenutím příslušného tlakítka na bodotávku. Záznam intervalu teploty tání se po skončení měření zobrazí na displeji.

5.7 UV lampa

Služí k detekci organických látek při analýze chromatografii na tenké vrstvě, kde sústavná filtra na desce obsahuje fluorescenční indikátor. Lampa má dvě trubice se

světlem vlnové délky 254 nm a 365 nm , které se zapínají odděleně dvěma vypínači a je umístěna v krytu. Analyzované látky, které absorbuju v příslušné oblasti, brání průchodu UV záření k fluorescenčnímu indikátoru a zhorší fluorescenci. Na desce se projeví jako tmavší nefluoreskující skvrny.

5.8 Sušárna

Sušárna slouží k vysušení vodou umytého skleněného chemického nádoby. Do sušárny nepatří jakékoli hořlavé nebo explozivní látky. Dno sušárny musí zůstat volné.

Nastavení sušárny na nejvhodnější parametry provádí obvykle laborant a sušárna je zapojena v deminu režimu, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak. Studenti nemají povoleno s nastavením manipulovat.

5.9 Výrobník ledu

Obsluhu, zapínání a vypínání výrobníku ledu provádí laborant. Leden je určen do chladicích lázní nebo k přiměřené chlazení reakčních směsí, podle toho jak je uvedeno v laboratorních předisech. K nabírání ledu používejte určené nádoby, led není vhodný ke konzumaci.



6. Základní operace

6.1 Sušení

Sušení je proces, kterým se z plynných, kapalných nebo pevných látek odstraňuje voda. Z hlediska organického chemika je sušení významnou operací, neboť na ni mnohdy závisí úspěšný průběh chemické reakce nebo izolace cíleného produktu. Při volbě způsobu sušení musíme brát v úvahu skupenství sušené látky, množství vody, které obsahují a požadovaný stupeň vysušení. K sušení využíváme buď běžných fyzikálních pochodů (jako např. odpařování, destilační, vymrazování) nebo je provádíme pomocí sušidel.

Sušidla hodnotíme podle jejich sušicí činnosti (to znamená jaký stupeň vysušení lze při jejich použití dosáhnout) a sušicí kapacity t.j. množství vlnky, které může sušidlo vztáhn. Pro sušení plynná a kapalná je dležité, aby použité sušidlo bylo vůči nim inertní, neboť s ním přichází, na rozdíl od sušení pevných látek, do přímého styku. Z hlediska způsobu, jakým vážou vodu, rozlišujeme sušidla rozdělené do tří skupin:

- Sušidla tvorící hydráty (bezvodé sírny, CaCl_2 , K_2CO_3 , ale i KOH a konc. kys. siroví).
- Sušidla chemicky reagující s vodou (P_2O_{10} , Na).
- Sušidla používající vodu absorpel (silikagel, oxid hlinitý, molekulární sita).

V základním kurzu laboratorní organické chemie je způsob sušení u jednotlivých prací uveden, a tuk starost s vložkou a způsobem sušení odpád.

Nejčastěji používaná sušidla (MgSO_4 , CaCl_2 , K_2CO_3) se připravují žlžáním kahanem na železné mísce v tenké vrstvě cca 30 minut za občasného promíchání skleněnou tyčinkou v digestoru. Po zchladiení sušidla na 30 - 40 °C je přesypeme do dobré těsnící prachovnice. Pak je sušidlo připraveno k použití.

Sušení pevných látek

Sušení pevných látek je založeno na odpařování vlnky do okolního prostředí. Nejčastěji způsob je rozprostření vlnky na filtrálním papíru nebo na porcelánové mísce či lodinovém skle a sušení za laboratorního nebo zvýšeného tlaku. Při sušení v sušárně udržujeme teplotu cca 0 až 10 - 20 °C níží než je teplota tání sušené substance. V základním kurzu neříkali použít sušárny k tomuto účelu v úvahu!

Látky citlivé na teplotu a vzdálenou vlnku sušíme v exsikátoru, a to buď za normálního tlaku nebo ve vakuu. Na den exsikátoru dáme na Petriho misku sušidlo a do horního odděleného prostoru vložíme na místo rozprostřenou sušenou látku.

Je třeba si uvědomit, že sušení není okamžitý proces a jeho doba závisí na rychlosti ustavení rovnováhy mezi vlnkou látky a okolní atmosférou!

Sušení kapalin


Kapaliny sušíme v uzavřených nádobách (nejčastěji v Erlenmeyerových baňkách) přidáním sušidla, které za občasného promíchání necháme několik hodin písobit (nejlepší písací noce), než dojde k ustavení rovnováhy. Při větším obsahu vody může dojít po chvíli k vytvoření vrstevnatého vodného roztoku sušidla. Pak musíme roztok oddělit. To provedeme v dětelí nalevecku a potom přidáme nové sušidlo. To musí zůstat v kapalné stále syplké a volně pohybující – nesmí se sbalit. Přidání nadměrného množství sušidla vede ke značným ztrátám produktu adsorpce na jeho povrchu. Po ukončení sušení kapalinu od sušidla

odfiltrujeme přes suchý skládaný filtr do suché baňky. Namísto skládaného filtru někdy s výhodou použijeme chomáček vaty. Oddělování sušidla odsáváním není vhodné. Dochází při něm k silnému odpařování, tím i ochlazování a kondenzaci vzdušné vlnky.

6.2 Filtrace

Filtraci oddělujeme od sebe dvě fáze tím, že použitím porézním materiálem prochází pouze jedna z nich. Nejčastěji se jedná o oddělení kapaliny, případně plynů, od pevných látek v nich rozptýlených. Filtrace je operací užívanou při přípravě roztoků a jejich čištění a sušení, při kryštallaci i izolaci pevných látek. Jako filtrální materiál používáme v laboratoři nejčastěji filtrální papír (neklíčící dvaaprostřední papír) nebo skleněnou frity. Jak filtrální papír tak i frity mohou mít různou velikost pór. Pro práci v laboratoři zvykající se preparativní organickou chemii používáme běžný filtrální papír dodávaný v arších a frity se střední velikostí pór označené číslicemi 1 až 3 (nejhrubší je 1 a nejnejsí 3).

Při jednoduchou filtraci užíváme nalevecku do níž vložíme buď hladký filtr, který přiléhá ke stěnám nalevecky nebo lepší skládaný filtr, který má větší plochu a filtrace je tedy rychlejší. Postup skládané filtra je patrný z obrázku (obr. 16).



Obr. 16. Skládaný filtr

Správná velikost filtru v obou případech je taková, když jeho okraj končí asi 3 až 5 mm pod okrajem nalevecky. Rychlosť filtrace je dáná kromě hustoty filtru i velikostí jeho povrchu a hydrostatickým tlakem. Je proto vhodné udělat filtr neustálé plánky. Nejčastěji užíváme skládané filtry před vlastní filtrací nesmáčkeme. Nalevecku s filtrem vkládáme obvykle přímo do hrudky baňky nebo do kránu na stojanu a jímádo postavíme tak, aby filtr stekal po jeho stěně. Kapalina naleváme na filtr tak, aby její proud nesmíšel na střed filtru (tam je skládaný jeho mechanická pevnost oslabena) a nedoslo k jeho protřízení. Provedení této jednoduché filtrace nepřípouští zpravidla potíže. Detailní postup pro filtraci nasycených roztoků za horka je uveden v kapitole o kryštalači!

Oddělení většího množství pevné látky od kapaliny provádíme filtrací s odsáváním. K tomu užíváme Büchnerovou nalevecku nebo fritu, které jsou spojeny s odsávací baňkou zátvorkou nebo gumovou podložkou. Při použití Büchnerovy nalevecky je vlastním filtrálním papírem položeny na jejím dně a to takové velikosti aby pokryl všechny otvory nalevecky, avšak nepřesahoval až k jejím stěnám. Filtrace provádíme tak, že po připojení odsávací baňky s připravenou naleveckou k vývědě nalejeme nejprve na filtr trochu filtrovaného roztoku a až po jeho přistání naleváme další látku. Při větším množství pevné látky dochází během filtrace v nalevecku k popraskání filtrálního koláče, což zhoruje čistotu odsávání. Tříhlny proto obrácenou hrudkou skleněnou zátvorkou zhlazujeme a v závěru filtrace ji filtrální koláč upěchujeme. Abychom pevnou látku zbavili dokonale matečných lóží, provedeme

zpravidla tzv. vykrytí. Pracujeme tak, že odsávání přerušíme a na již odsátý filtrační koláč nalijeme malé množství vychlazeného rozpouštědla (stejného), které secháme do koláče vyskláknout nebo jej s ním rozmícháme a pak ostře odšijeeme. Celou operaci musíme provést dostatečně rychle, aby ztráty vzniklé dálším rozpouštěním substance byly minimální. Dokonale odsátý filtrační koláč pak z nálevku vyjmeme buď jemným poklopnutím s ohrácenou nálevkou na filtrační papír a pokud se to nepovede, použijeme špatní nebo laboratorní žížku.

Při práci se skleněnou fritou je celý postup stejný, ale o to jednoduši, že nevkládáme žádny filtrační papír.

Pro odsávaní malých objemů užíváme odsávací zkumavky a malé frity nebo speciální filtrační nástavce (obr. 8).

6.3 Kryštalizace

Kryštalizace je v preparativní organické chemii důležitou a velmi často učinnou částí operací. Její princip spočívá v rozpuštění látky ve vhodném rozpouštědle, v případě potřeby i přípravě připraveného roztoku (pokud obsahuje mechanické nečistoty nebo když jsme přidali pro odbarvení roztoku např. aktivní uhlí) a opětovném vyloučení látky v kryštallické formě.

Při této operaci využíváme skutečnosti, že se rozpuštěnost naprostě většiny organických látek zvyšuje spolu se vzrůstající teplotou. Vhodnost použitého rozpouštědla posuzujeme podle rozdílu rozpuštěnosti látky ve vroscích rozpouštědla s rozpuštěnosti jiní, než zpravidla laboratorní, teplote. (Vzhledem k tomu, že v základním kurzu laboratorní přípravujeme látky, jíž popsané, jejichž čistotu kryštalizací je dobré známe, použijeme vždy rozpouštědlo uvedené v předpisu) Ideální stav, kdy látka je velmi dobře rozpustná za horaka a prakticky nerozpuštěná při teplote laboratoře, je výjimkou. Proto zůstává v roztoku po odčlenění kryštalu, v tzv. matečných loužích, kromě nečistot (většinou vedejších produktů reakce) i čisté látky, kterou kryštalizací čistíme. Při každé kryštalizaci musíme tedy počítat s určitou ztrátou. Záleží na okolnostech, zda se rozhodneme pro dodatečnou izolaci látky z matečných louží.

Kryštalizace není rozpuštění látky a odparení připraveného roztoku do sucha!!!

Kryštalizace organických látek z vody

Ke kryštalizaci z vody potřebujeme dvě Erlenmeyerovy baňky, nálevku s kraslemi s řádným stonkem a sklenářský filtr. Jako zdroje tepla použijeme dva kanahy a dve trojnožky se dvěma sítíkami. Namísto kanahu mohou výborem posoužit elektrotečnické vytápění míchací stolky nebo elektrický plotkový vaříček. V jedné baňce připravujeme za varu nasycený roztok surového produktu a v druhé baňce máme zásobu vřelé vody a současně v jejím hrde vytápění nálevku, v níž je umístěn sklenářský filtr. Velikost banek volíme tak, aby stonky nálevky nezasahovaly při filtrace do filtru.

Nasycený roztok připravujeme tak, že k látce přidáme cca 2/3 předpokládaného množství potřebné vody (podle rozpuštěnosti uvedené v tabulkách), vhodíme varný kamenek („krychlička“) cca 3x3 mm (z nepolenávané dříví), který zamezeje přehřátí roztoku a vzkypění, a suspenzi o občasnému zamíchaní přivedeme k varu. Pak přidáváme po částech tolík vruční vody (ze baňky, kde ohříváme nálevku), až se všechna látky pravě rozpouští. Protože totiž připravený roztok surového produktu bývá často tmavě zbarven, použijeme k jeho odbarvení aktivní uhlí, tzv. karboran. Toto přidáváme malé množství, cca 1 malou žížku na 100 ml, a to až do horlinky nasyceného roztoku. Pokud bychom jej přidali na počátku, nebylo by vidět, jak se látka rozpustí. Baňku s roztokem musíme však před přidáním karboranu odstavit (zejmenně z tepelného zdroje (vynutí kanahu nebo vařiče nestál), aby nedošlo po nasypání aktivního uhlí ke vzkypění. Před dalším zařízením musíme vhodit nový

varný kamenek a po krátkém poválení můžeme začít s filtrace. Pro filtrování použijeme parami vyhřátou nálevku se sklenářským filtrem z Erlenmeyerovy baňky, kde jsme měli zásobu vruční vody. Před vlastní filtrování vylijeme z této baňky téměř všechnu vruční vodu (stačí, když zůstane lehce pokryté dno), mezi hrdlo baňky a nálevku vložíme proužek 2x přeloženého filtračního papíru (aby mohl unikat vzduchu) a ihned začneme s filtrace. Během celé operace stále zahříváme roztok i filtr k *mírněmu* varu, aby byla nálevka parami vytápěna a nálevku můžeme ještě přiklopit hodinovým sklem, čímž omezíme odparování a tím i ochlazování roztoku. Zahřívat přestaneme až po skončení filtrace. Při zachování tohoto postupu omezíme kryštalizaci látky na filtru na minimum.

Filtrát pak necháme volně zchladnit na laboratorní teplotu, kdy by mělo dojít k vyloučení pevné fáze. Jestliže k vyloučení kryštálů nedošlo, můžeme tomu napomoci tím, že do roztoku vhodíme malý kryštál žlutky, kterou čistíme (tzv. očko) nebo můžeme kryštalizaci využít římení skleněné tyčinky o stěnu baňky s vychlazeným roztokem. V případě, že tyto pokusy selžou, znamená to, že je námět připravený roztok přilis zředěný (látku jsem „utopil“) a že jsme častě vody odpadit, a to nejlépe na vakuum odparce, případně na odparovači míšce umístěné na vodní lázně. *Pozor – pro vlastní kryštalizaci odparovači míšky nebo kádinky v laboratorních organické chemie nikdy nepoužívejte!* V baňkách pracujeme proto, abychom minimalizovali styk čistěné látky s atmosférou a omezili odparování.

Vyloučené kryštaly oddělíme od matečných louží odsáváním na fritě nebo Büchnerové nálevce a v případě potřeby vylijeme malým množstvím ledové, vody (viz kap. 6.2). Odsátu látku soušme obvykle za laboratorní teploty na filtračním papíru. Po každé kryštalizaci stanovime vždy bod tání čistěné látky.

Kryštalizace látek z organických rozpouštědel

Použijeme-li pro kryštalizaci látek organická rozpouštědla, provádíme kryštalizaci v aparatu znázorněném na obr. 20. Kryštalizovaná látka je umístěna ve varné baňce opatřené Y-kusem, v jehož bočním rameni je zpětný chladič a v tubusu, který je v ose baňky je přiklápací nálevkou. K pevné látce přidáme cca 3/4 předpokládaného potřebného objemu rozpouštědla, vhodíme varný kamenek a suspenzi uvedeme do varu.

Zařízení provádíme na vodní lázně, elektrickém topném hnězdle nebo vaříčku. Další rozpouštědlo přidáváme z přiklápací nálevky po malých kvantech, aby nedošlo k pferašení varu. Pokud budeme provádět filtrace, přidáme asi o 5 % více rozpouštědla než odpovídá nasycenému roztoku. Pokud použijeme k odbarvení karboranem nebo oxid hliníku (u nepolenávaných rozpouštědel) postupujeme obdobně jako při kryštalizaci z vody. Adsorbent můžeme přidat tubusem, v němž byla přiklápací nálevka a pak otvor uzavřeme zátkou. Filtraci provádíme pomocí nálevky a baňky předchádzející v sušém (pozor, aby jejich teplota nebyla vyšší než bod varu rozpouštědla) v dostatečné vzdálenosti od plamene nebo zdroje jiskření, aby nedošlo ke vznícení par hořlavého rozpouštědla. Izolace vyloučených kryštálů je stejná jako při kryštalizaci z vody.

6.4 Stanovení bodu tání


Bod tání je charakteristickou fyzikální konstantou kryštallického článku individua. Je to teplota, při níž jsou pevná a kapalná fáze v rovnováze a jeho stanovení patří v laboratorní organické chemii k běžným operacím. Bod tání (dalej jen b.) slouží nejen k identifikaci pevné látky, ale je zároveň i kritériem její čistoty, protože i malé množství nečistot způsobuje jeho podstatně snížení. Tento skutečnosti využívame při čistění látek.

považovat za chemické individuum. Čisté látky mají zpravidla ostrý b. t., to znamená, že tají v rozmezí 1 - 2 °C. Širší teplotní interval a střížený b. t. svědčí o tom, že se jedná o látku znečištěnou. Některé látky se při zahrívání rozkládají, což se obvykle projeví ztavnutím. V tomto případě mluvime o bodu tání za rozklad. Tento údaj není zdaleka tak charakteristicky a je silně ovlivněno rychlostí a dobou zahřívání. Za b. t. označujeme celý teplotní interval od doby, kdy se začíná krystalická struktura hroutit, až do vymílení pevné fáze. Před vlastním stanovením bodu tání neznámé látky je vhodné zkoušit, jak se látká chová při zahřívání na Splices Spechtle v plameni kanunu. Tento jednoduchý pokus poskytuje mnohdy velmi cenné informace – látká taje při velmi nízké teplotě, netaje, vybuchuje apod.


Princip stanovení bodu tání je velmi prostý a rovněž aparatura k tomu potřebná nemusí být nijak náročná. Nejobvyklejším způsobem je stanovení b. t. ve skleněné kapiláře. Existuje fada komerční elektricky vyhřívaných bodotáku, kde lze sledovat chování vzorku v osvětlené kapiláře pod zvětšovacím sklem nebo mezi skleničkou pod tubusem mikroskopu (kap. 4). Nejsou-li tyto přístroje v laboratoři k dispozici, můžeme stanovit b. t. i. na improvizovaném bodotáku (obr. 17). Zkumavku pak pomalu zahříváme tak, aby teplotní gradient v okolí oceňovaného b. t. byl asi 2 °C/min. Je-li náplň koncentrovanou kyselinou sírovou můžeme jej zahřívat max. do 180 °C.

Tenkostěnnou kapilářu pro stanovení b. t. snadno zhotovíme z čisté, chromsirovou kyselinou vymýté zkumavky vytážením na sklařském kanunu. Kapilářu o světlosti asi 1 mm natažeme na cevi 10 cm dlouhé koudky a ty pak v polovině přetavíme. Tako připravené kapiláry uchováváme v čisté uzavřené zkumavce.

Látká, jejž b. t. stanovujeme, musí být suchá (vhlonost se projevuje jako nečistota). Proto vzorek látky rozeiteme žpacítkou na pořízení střep (z nepolevané dlanidce). Tím látku zároveň dosudujeme a je připravená pro naplnění do kapiláry nebo k natení na podložní sklo při stanovení b. t. pod mikroskopem. Upřechnováme cca 3 mm sloupečku vzorku na dně kapiláry dočasně bud opatrným poklepáváním nebo studeně tak, že kapiláru nečichame padat suchou asi 50 cm dlouhou skleněnou trubíčkou na tvrdou podložku (např. dlanidci).



Obr. 17. Bodotálek s kyselinou sírovou



Obr. 18. Sublimátor.

6.5 Sublimace

Sublimaci rozumíme přímý přechod z pevného skupenství do skupenství plynného. Využíváme ji k čištění a izolaci krystalických látek od netekavých (nebo malo tekavých) plísmi. Vlastní sublimační proces je založen na stálém porušování rovnováhy mezi tuhou látkou a jejimi parami, které ji obklopují tím, že páry odvádějí do kondenzačního prostoru,

kde dochází k využívání pevné fáze na chlazených plochách. Sublimovat lze v zásadě všechny látky, které mají dostatečnou tenzii par pod svým bodem tání. Rychlosť sublimace můžeme ovlivnit teplotou, tlakem a provedením experimentu. Snížení tlaku snižuje teplotu sublimace. Dalej je vhodné minimalizovat vzdáenosť mezi chlazenou plochou, kde látky kondenzuje a surovou pevnou látkou, kterou sublimujeme. V laboratoři používáme k sublimaci komerčně dostupný sublimátor (obr. 18). Postupujeme tak, že na dně sublimátoru nasypeme výchozí látku a to maximálně do 1/2 vzdáenosť mezi dnem a chladícím prstenem. Po zapojení chladicí vody připojíme aparaturu k vakuové pumpě a do dna sublimátoru zahříváme na lázně na teplotu ca 0 - 10 °C nižší než je hodnota s. o. 5 °C nižší než je b. t. surové směsi. Jakmile nasublimuje tolík látky, že by se začala dotýkat surové látky, proces přerušíme a sublimát seškrábneme do prachovnice nebo spláchneme čistým rozpouštědlem do varné kanály. Celý proces opakujeme tolikrát, až na dně sublimátoru zůstane jen netekavý podíl. Při použití rozpouštědla substanci ziskáme jeho odpadem, nejlépe za sníženého tlaku.

6.6 Extrakce

Extrakce (v obecném smyslu slova) je čistící a dělící proces, při kterém ze směsi pevných, kapalných či plynných látek přechází požadovaná složka do vhodného rozpouštědla. Extrahovanou substanci pak získáme po odpadem (oddestílení) rozpouštědla.

Vytřepávání

Vytřepávání je jednoduchá forma extrakce, při které získáváme nebo odstraňujeme z roztoku látku protřepáváním s vhodným rozpouštědlem, které se s původním roztokem nemisí. Při této operaci je většinou jedna fáze vodná (nebo s vodou míšetelná) a druhá ve vodě netrozustupná – organická. V podstatě přichází v úvahu dva typické případy. V prvním extrahujieme rozpouštědlem organickou látku z vodného roztoku nebo suspenze a v druhém případě vymýváme z organické fáze vodu nežádoucí, většinou minerální, nečistoty (solí, zbytky kyselin apod.). Vytřepávání provádíme v dělících nálevkách přímeně velikostí tj. takové, aby extrahovaný roztok spolu s extraktem činidlem zůstaly asi 2/3 objemu dělící nálevky. Při započetém práci je důležité zkонтrolovat těsnost a volnou otáčivost kohoutu i žalky uzavírající hrdlo. To vyzkoušíme etheronem nebo rozpouštědlem, které při extrakci používáme. Voda se pro svou velkou povrchovou napětí k tomuto účelu nedohodí. Získávání těsnosti použijeme silné vratky taku na zábrusu nemá smysl, protože ten se během protřepávání vymývá do rozpouštědla, takže se netěsnost opět projeví a navíc dochází k znečištění extrahované látky. Kohouty dělících nálevek můžou ráz byt zajistěny gumicíkem nebo plastovou pojistikou, aby nedošlo při práci k jejich vydolení.

Nálevky během práce zavěšujeme do železných kruhů upěvňených na laboratorním stojanu. Postup vytřepávání popíšeme na příkladu extrakce organické látky z vodného roztoku. K roztoku v dělící přijíme rozpouštědlo v množství, jaké je uvedeno v předepsu. Nálevku zazátkujeme a uchopíme do dlani tak, abychom ji přidržovali žalku a otočíme stonkem vzhůru. Pak ihned druhou rukou opatrně otevřeme kohout a tam ulovíme případný pleták – „odvzdušníme“. Při odvzdušňování dbáme na to, aby stonky nálevky mifil do volného prostoru (kamarádovi za krk). Po vyrovnaní laku kohout uzavřeme, nálevku uchopíme druhou rukou tak, abychom přidržovali kohout, díkladě v ní obě fáze protíepeme a opět odvzdušníme. Po uzavření kohoutu nálevku zavěsíme do kruhu, výjimky zátku a necháme v klidu, dokud nedojde k rozšíření dvou vrstev. Spodní vrstva vystupuje ke kohoutu a výše vystupující horní vrstva se vymývá do rozpouštědla. Cílem je, aby výška horní vrstvy byla co nejmenší, aby se výše vystupující horní vrstva nezalila do výše vystupující horní vrstvy. Cílem je, aby výška horní vrstvy byla co nejmenší, aby se výše vystupující horní vrstva nezalila do výše vystupující horní vrstvy.

než jednorázová extrakce velkým objemem. Pokud pro extrakci použijeme rozpouštědlo lehčí než voda (ether, toluen), tvorí extrakt horní vrstvu. V případě rozpouštědel těžších než voda (chloroform, tetrachlorethylen) je extraktem vrstva dolní.

V případě pochybností, která vrstva je vodná, odpustime z dříci nalevky asi 1 ml spodní vrstvy do zkumavky, přilijeme k ní trochu vody a sledujeme, zda se oddělují vrstvy. V případě oddělení se jedná o vrstvu organické látky.


Následy nastavíjí při vytěpávání obtíže se špatným oddělováním obou vrstev. To může být způsobeno malým rozdílem jejich specifických hmotností. V případě, že používáme k extrakci rozpouštědlo lehčí než voda můžeme rozdíl zvýšit přidáním ve vodu dobré rozpustnosti neutralní soli (NaCl), čímž navíc snižujeme rozpustnost organických látok ve vodě (vysolení). Špatné oddělování může být také způsobeno přítomností tuhých, často pryskyřnatých, látok objevujících se na rozhraní vrstev. V tomto případě pomáhá jejich odfiltrování přes filtru nebo Büchnerovu nalevkou. Při extrakci příliš smutných roztoků může být obtížná rozsekaní rozhraní obou vrstev. Proto je možné roztoky nespojně částečně odbarvit karbonatinem nebo v případě nepolárních rozpouštědel oxidem hliníkatem. Sjednocené extrakty z jednotlivých vytěpávání před dalším zpracováním většinou ještě protřepeme v děliče s vodou, aby mezi z nich odstraní stopy kyseliny nebo zásad. Kyselé etherické extrakty protřepáváme obvykle s roztokem alkaličitánů – samotná voda k odstranění kyselosti nestačí. *Protože se při této operaci uvolňuje CO_2 , nesmíme zapomenout včas provést odzehulení!* V každém případě by mohlo dojít i k explozi dešťáky.

Po vyušení promytných extraktů vhdřním sůsiidlem (viz kap. 6.1) odfiltrujeme pevný podíl přes skladaný filtr do varné baňky. Po odstělování rozpouštědla v ní zůstane surovia extrahovaná látka, kterou obvykle dále čistíme destilací nebo krystalizací. Tepřve nyní můžeme vylít zbylou vodnou vrstvu bez obav, že spolu s ní likvidujeme i produkt reakce.

Použití Soxhletova extraktoru

Soxhletov extraktor (obr. 19) je nejčastěji používaným přístrojem pro extrakci pevných látok těkavými rozpouštědly. Páry rozpouštědla odcházejí z varné baňky bočním ramenem extraktoru do zpětného chladiče a kondenzát stéká na extrahovaný materiál umístěný v patroně s filtracním papírem. Jakmile tvořené hladiny v extrakčním prostoru dosáhnou výšky horního ohýbu nášinky, protéká extrakt samovolně do varné baňky. Tento pochod se periodicky opakuje a malo těkavá extrahovaná látka se shromažďuje ve varné baňce. Vlastní extrahovanou substanci získáme po oddestívání rozpouštědla.

Obr. 19. Soxhletov extraktor



6.7 Zahřívání pod zpětným chlazením


Reakce organických látok se obvykle provádějí v zábrusových aparaturách skládajících se z reaktivní baňky s kuličkou dnem a zpětného chladiče. Tato aparatura může obecně existovat ve třech variantách:

- Baňka – chladič;
- Baňka – Y kus – přikapávací nalevka – chladič;
- Baňka – chladič s odvodem par nebo reakčních plynů.

6.7.1 Stavba aparatury

Aparatura „baňka – chladič“

Stavbu aparatury začínáme uchytením reaktivní baňky držákem z laboratorního stojanu do výše 15 až 20 cm nad základnu (podle uvažovaného zdroje tepla). Před uchytením zpětného chladiče je vhodné, jesté na desce stolu, nasadit gumové hadice pro přívod a odvod vody. Doporučuje se okrajé hadice předem navlhčit glycerolem, který usnadní nasazení a nezpůsobí sklonužití hadic. Držák přidruží chladič v horní řetězni jeho délky. *Je chybou uchycovat chladič držákem za horní zábrus!* Křídlová matka držáku se utahuje jen tak, aby chladič vlastní váhou dosedal do zábrusu hrudky baňky a aby bylo možné, v případě nutnosti, provést okamžité zvednutí celé aparatury (tj. baňky a chladiče). Je-li treba provádět reakci v bezvodém prostředí, nasazuje se na horní zábrus zpětného chladiče sušičku nástavce (tzv. chlorkalcejový uzávěr) naplněný vyžíhaným sušidlem (granulovalým CaCl_2 ; popř. pecičkami KOH).



Obr. 20. Stavba aparatury

Aparatura „baňka – Y kus – příkápavací nálevka – chladicí“

Tato aparatura se používá při takové reakci, kdy se do reakční směsi příkápavá druhá kapalná složka ze zábrusu příkápavací nálevky. Při stavbě této aparatury (obr. 20) se doporučuje uchytit do držáku pouze baňku a zpětný chladicí nasazený v zábrusu bočního hrdla Y kusu. Příkápavací nálevka se umisťuje do zábrusu příměnné ramene Y kusu (v ose hrdla reakční baňky). Uchycování příkápavací nálevky je zbytečné.

Aparatura „baňka – chladicí s odvodem par nebo reakčních plynů“

Tato aparatura umožňuje odvod a jímání nezkondenzovaných par nebo plynů (např. HBr) odcházejících z reakce a jejich případného jímání.

6.7.2 Zahřívání

Využívání li reakce zahřívání je možno využít v podstatě čtyř možností, z nichž každá má své neocenitelné výhody, ale i některé nevýhody:

- Zahřívání na lázní, zahřívání elektromagnetickou měchačkou.
- Zahřívání na lázní, zahřívání plynovým kahanem.
- Zahřívání na elektrickém laboratorním topném hnizdě.
- Zahřívání na síťce plynovým kahanem.

Zahřívání na lázní

Kapalinové lázně platí tyto společné zásady:

Pro ohřev do 75 °C volně obvykle vodní lázně, pro zahřívání na vyšší teploty (max. do 180 °C) pak lázně se silikonovým olejem. *Pozor! Nedoporučuje se slétat silikonové lázně, které se v případě různého složení někdy nemisí. Baňku se zahřívají kapalinou nořit do lázně tak, aby hladina lázně i hladina zahřívání látky byly přibližně ve stejné výši. Nádobu pro lázně volně dostatečně vysokou a látka, která má být zahřívána prostředím, ji plňme jen tak, aby po zahřívání, kdy zvětší svůj objem, z nádoby neprteklá. Teplota lázně kontrolujeme vždy stabilně závesením teploměrem, který závesíme do lázně tak, aby byl co nejdál zahřívání baňky a aby se nedotýkal dnů ani stěny nádoby lázně. Upevnime jej do malého držáku pomocí kousku průzvý hadičky. Lázen zahříváme pouze o 10 až 30 °C výše než je teplota varu zahřívání kapaliny, abychom zahraniční přehřívání par a rozkladu kapaliny vyšší teplotou.*

Při práci se silikonovou lázní je třeba po skončeném zahřívání lázen jestřík na horka snížit (nebo využít zahřívání aparaturu vzhůru), aby teply olej okapal do lázně (nikoli na pracovní stůl) a jeho zbytky se otrou s baňky buňčutou vatou nebo zbytky filtrálního papíru. Nebezpečí při práci se silikonovou lázní je její kontaminační voda. Kapky vody v horké lázně způsobují „prskání“ a vystřikování lázně, které může skončit vypřeňením lázně a opařením nebo požárem. Silikonovou lázen, která obsahuje vodu, upravitrice pro další použití tak, že ji delší dobu zahříváme v digestoru na 100 - 110 °C, aby se voda pomalu odpadla. Pro rychlejší odparování vody se doporučuje lázen během zahřívání intenzivně měchat.

Pro případ zahřívání aparatury na teploty nad 180 °C volně zahřívání na elektrickém topném hnizdě nebo zahřívání na asbestový, pol. keramické sítice pomocí plynového kahanu.

Zahřívání na lázní, zahřívání elektromagnetickou měchačkou

Zahřívání baňek ve vodní nebo silikonové lázně představuje klasický bezpečný způsob práce v organické laboratoři. Zahřívaci aparatura sestává z kovové (nejčastěji hliníkové) nebo skleněné nádoby s kapalinovou lázní (vodou nebo silikonovým olejem), ve které je ponofeno

kovové čidlo teploměru a kontrolní skleněný nezábrusový teploměr. Lázen je postavena na elektromagnetické měchačce a to vše se umisťuje na laboratorní stojánek nebo na plechový podstavec (obr. 20).

Po sestavení aparatury (baňka + měchačko, chladicí) zvolme teplotu, na kterou bude baňka zahřívána. Teplotu plotýky nastavíme na teplotu cca o 50 °C vyšší než je zvolená teplota lázně. Zahrívání lázně sledujeme jednáky na displeji elektronického teploměru, jedná na kontrolním skleněném teploměrem.

Je-li potřeba směs v baňce měchat, nedáváme varný kamínec, ale vložíme při sestavování aparatury do baňky teflonové měchačko vhodné velikosti. Je-li možnost výběru, volíme měchačko raději větší než nutné. To vkládáme do baňky velmi opatrně tak, že jej vsováváme po stěně baňky, aby nedošlo, zvláště při užití větších elektromagnetických měchaček, k pronázení daňky. Rychlosť měchaní volim vlivem takovou, aby se směs dostatečně měchala. Prekročením optimálních obrátek dojde často k poruše měchaní zastavením („utřímením“) měchačky. V tom případě je nutno snížit obrátky na minimum a poté nastavit znovu optimální obrátkový režim.

Výhody a nevýhody zahřívání na lázní při zahřevu elektromagnetickou měchačkou:

- Výhody: Bezpečný způsob ohřevu bez použití otevřeného plamenu, kontrola teploty lázně teploměrem, snadné nastavení a udržování teploty, možnost současněho měchaní reakční směsi.
- Nevýhody: Tekání složek lázně do ovzduší laboratoře, zvláště při vyšší teplotě (silikonový olej), nutnost omývání baňek po reakci zevně (silikonový olej), možnost překypění silikonové lázně při kontaminaci s vodou, u vodních lázní nutnost jejich dophiování, pomalý ohřev lázně, teplotní limit.

Zahřívání na lázní, zahřívání plynovým kahanem

Zahřívání aparatury sestává z kovové nádoby s kapalinovou lázní (vodou nebo silikonovým olejem), ve které je ponofeno skleněný nezábrusový teploměr. Nádoba s lázní je umístěna na kovové trojnožce (nikdy ne na kovovém knahu). Je-li dno nádoby městoře průměrem než kovová trojnožka podložíme nádobu kovovou sítíkou bez usíství. Teplotu lázně regulujeme přívratním kohoutem plynového kahanu. Teplota lázně zahřívání plynovým kahanem se poměrně obtížně reguluje, zejména jedná-li se o teplotu pod 60 °C. Po velkém přívratním kohoutu totiž často dochází ke sfouknutí plamene kahanu při vřívání. Pro zahřívání na takovéto nízké teploty je možno užit vodu použít mikrokahanu. Pro krátkodobé přihřívání baňky na teplotu 30 - 50 °C je možno užit vodu z průtokového ohříváče.

• Výhody: Jednoduchá aparatura.
• Nevýhody: Zahřívání na lázní při použití plynového kahanu jsou stejně jako v předešlém způsobu. Pozor! Přibývá: obtížné nastavení a udržení zvolené teploty, otevřený plamen, nebezpečí požáru, využívání uhlíku na dně nádoby s lázní při užití svítivého plamene.

Zahřívání na laboratorním topném hnizdě

Aparatura sestává z laboratorního topného hnizda (LTH) umístěného na laboratorním zvedačku nebo na plechový podstavec. LTH pro větší baňky mají dva topné okny a dva přepínací, jeden pro spodní část nádoby, druhý pro horní část nádoby. *Pozor! Pokud není hladina kapaliny v baňce nad úrovní horního okraje LTH používá se pouze topení pro spodní části nádoby; v opačném případě hráz nebezpečí prasknutí skleněné baňky. Baňka na hnizdech musí být vždy opatřena zpětným chladicím. LTH nenahrazuje laboratorní stojan, na kterém musí být baňka vždy uchycena.*

Velikost a rychlosť ohřevu na LTH se řídí otvory vyládatcem. Pro vlastní nastavení ohřevu se řídíme návodem pro syntézu dané sloučeniny. Obecně zahřívame ohřev na stupni

2 - 3 (tj. otočení ovladače o 60 až 90° doprava). Není-li ohřev směsi dostatečný (což poznáme, že rozpuštědlo nezanechá během ca 10 minut živé destilovat do zpětného chladiče), otočením ovladače postupného ohřevu zvýšujeme až na potřebnou hodnotu. Před dalším zvýšením ohřevu vždy výkáme 2 - 3 minuty, abychom reakční směs nepřehřáli.

- Výhody: Čistá práce, rychlé sestavení aparatury, rychlé nalezení optimálního režimu zahřívání, snadná regulace ohřeva.
- Nevýhody: Možnost úrazu elektrickým proudem při poltí hružda, nemožnost zjistit přesné teplotu v ná a na začátku zahřívání i uvnitř baňky, nepoužitelnost pro vakuovou destilaci, nebezpečí přehřátí, popř. prasknutí baňky, nutnost volby LTH podle velikosti baňky, jistá teplotní setrvačnost.

Zahřívání na sítě

Zahřívání baňek (popř. kádinek) na trojnožce a na kovové, azbestové, popř. keramické sitce kaham se užívá především pro ohřev vody a vodních roztoků. Velikost ohřeva se reguluje přívárníkem kohoutu plynového kahamu. Při velkém přívárníku kohoutu však často dochází ke sfouknutí plamenem kahamu prívánu.

- Výhody: Jednoduchá aparatura, velký tepelný příkon, rychlý ohřev, malá setrvačnost.
- Nevýhody: Otevřený plamen, nebezpečí požáru při prasknutí baňky, přehřívání (až připalování) obsahu na stěně baňky, spátná regulace teploty, zvláště při nízkých příkonech, vypalování síťky a znečištění ovzduší.

6.8 Destilace


Destilace je jednou ze základních čisticích operací. Látka nebo směs látok se zahříváním převedou z kapalné fáze do fáze plynné (v páru), která se po ochlazení v sestupném chladiči zkapalní a shromažďuje v jímadle.

Destilace za atmosférického tlaku

Zábrusová aparatura pro destilaci za atmosférického tlaku (obr. 21) se skládá z varné baňky s kulatým dnem, sestupnou vodním chladičem (do bodu varu destilované kapaliny 150 - 170 °C) s odpovídajícím teploměrem, destilačním předlohy (alonze) a jímací baňky. Při destilaci kapaliny s b.v. nad 170 °C používáme vzdálený sestupný chladič. Velikost destilační baňky vlivem takovou, aby ji destilovaná kapalina vyploňovala nejméně z 50%, nejvíce však ze 75%. Při destilování každé aparatury je třeba zabrousit lehce potřít tučem na zabrusy, aby dokonale těsnily, aby se jehece otáčely, při zahřívání se „nezapekly“ a po skončeném zahřívání se daly bez nebezpečí rozbití rozebrat.

Stavbu aparatury začínáme od varné baňky (nezapomenout na varný kaminek, popř. máchadlo!), kterou umístíme do výše 15 až 20 cm nad základovou desku stojanu podle toho, jaký zvolíme zdroj tepla. Jedenofázové části aparatury se uchycují na stojan pomocí kovových laboratorních držáků vhodné velikosti. Vždy je třeba uchytit na jeden stojan varnou baňku, na další stojan pak sestupný chladič. Alonzi se zabezpečuje proti pádu plastovou úchytkou nebo připevněnou gumíčkou k olivce chladiče! Jímadelo nechycujeme ke stojanu, nýbrž podložíme volně položený korkový kníhem. Toto uspořádání zamezuje možnému prstuji aparatury a umožňuje snadnou výměnu jímadla. Při destilaci tekutých horlavých rozpouštědél (zejména etheru) se na olivku alonze napojuje pyrožná hadice, jejíž konec ústí pod úroveň desky laboratorního stolu (obr. 21, detail A). Pokud chceme látku destilovat bez přístupu vzdálené vlnnosti, připojíme na olivku alonze chlorkalcirový uzávěr naplněný granulovaným sušidlem (obr. 21, detail B).

Vlastní destilace začíná zahřevem destilační baňky, přemění řečeno zahřevem lázně, na teplotu o 20 - 40 °C vyšší než je očekávaný bod varu destilované sloučeniny. Po uvedení kapaliny do živého varu vylíhají páry prostor nad destilovanou kapalinou a následně vystoupí ke kuličce teploměru. Rtuť teploměru rychle stoupá a zastaví se na určité hodnotě. Páry procházejí chladičem, kondenzují a stékají alespoň do jímadla. Nejdříve pomalu, po kapách. Touto počáteční části destilované látky (1 - 5% množství destilační směsi) necháme proplynout chladič a párou. Po určité (krátké) době se rychlosť destilace zvýší, začná destilovat čistá látka. Bez přerušení zahřívání výměnici jímadlo, do kterého jsme dosud jímalí tuto přední frakci za novou suchou baňku. Do té budeme jímat čisté podily, tzv. hlavní frakci. Před koncem destilace hlavní frakce se destilace zpomalí a teplota na teploměru zanečí klesat (neobsahuje-li kapalina další frakci) nebo stoupat (destilovaná kapalina obsahuje další frakci). Teplotní intervaly, při kterých odeberáme predky a jednotlivé frakce, zapíšeme do protokolu. Destilaci přerušíme a v destilační baňce zbývá destilační zbytek.



Obr. 21. Destilace za atmosférického tlaku


Hodláme-li z destilačního zbytku izolovat další frakci, přelijeme jej do menší baňky (obvykle je třeba použít menší chladič), přidáme nový varný kaminek a pokračujeme v destilaci stejným způsobem.

Destilace za sníženého tlaku (vakuum destilace, destilace ve vakuu)

Pozor! Při vakuové destilaci musíme pracovat s ochranným štělem na obličeji. Ruda sloučenin se při zahřívání rozkládá nebo se za přístupu vzduchu oxidaří. Takové látky je lépe destilovat za sníženého tlaku, neboť snížený tlak par nad kapalinou docílíme snížení teploty varu destilované látky a destrukce látky je nižší; vakuová destilace je vcelku šetrnější.

Aparatura pro vakuovou frakční destilaci (obr. 22) se skládá z destilační baňky, vodního chladiče, vakuové alonze, dleží frakci („praskátku“) a jímadel. Ze všech baňek jímadel před destilací aparaturu označit a zvládla. Vakuu docílujeme připojením alonze aparatury ke zdroji vakuu, kterým obvykle bývá vodní vývěra; membránová nebo rotacní olejová pumpa. Před membránovou nebo rotacní olejovou pumpou obvykle zařazujeme vymrazovák, poněkdy po termosky s vymrazovací lázní (ethanol - suchý led). Dosažené vakuum se měří manometrem připojeným před zdrojem vakuua (obr. 23). Pokud je aparatura napojena na vodní vývěru, musí být zařazena pojistná lahev, která zabrání zpětnému


vniknutí vody do destilační aparatury, např. při výpadku elektrického proudu nebo při náhlém snížení tlaku vody.



Obr. 22: Aparatury pro vakuovou destilaci

Při vakuové destilaci se pro zajištění pravidelného varu destilované kapaliny neužívá vaný kaminek. Jeho funkci nahrazuje buď elektromagnetické měchádlo nebo mlírný proud jemných bublinek procházející silnětěmou vakuovou kapilárou, pro malá kvanta látek je možno použít skelnou vatou, kterou se vypní destilační baňka.

Destilační baňku bývá baňka s kulatým nebo s zaobleným dnem, srdcová baňka, popř. srdcová baňka s postranním tubusem na silnětěmou kapiláru, tzv. „fousem“. Kapilára může být také zavedena do destilační baňky chladičem, s pomocí nastavce na kapiláru.



Obr. 23: Připojení zdrojů vakuua k aparátu

Kvalita silnětěmou kapiláry se zkouší foukáním do ethelu, kdy se má utvořit řídký prouď bublinek velikosti špendlíkové hlávičky. Spojení kapiláry s aparaturou se docílí 2 - 3 cm dlouhým kouskem vakuové hadice a jádrem (NZ 14) s trubičkou. Kapilára má končit ve středu baňky 1 - 2 mm nad dnem.

Pro malá množství destilované látky (5 - 20 ml) lze s výhodou užít k zajištění pravidelného varu při vakuové destilaci elektromagnetické měchádlo, které vytváří vody co největší (podle výrobce destilačního měchádla), dle aspoň 15 až 25 mm. K destilaci větších objemů se však doporučuje vždy užit silnětěmou vakuovou kapiláru.

Chladicí volně uměrny objemu destilované kapaliny. Pro malé objemy lze užít semimikrochladič spojený s alonzi (obr. 22B). *Nepoplňte otvor alonzi s přívodem vody!*

Destilace malých množství látek (do 10 ml) se provádí také pomocí limcového nástavce (obr. 22A). Limcový nástavec je na horním konci zábrusem spojen s nástavcem pro připojení zdroje vakuu. V tomto nástavci je pomocí gumové zásky upoveněn tyčinkový teploměr tak, aby teploměrná kulička končila v otvoru limce a nedotýkala se stěn.

Dělící frakci („prášátko“) umozzí postupně oddelení jízdních dvou až čtyř destilačních frakcí pouhým pootočením prasátku bez pterušení vakuua. Vakuum se měří buď ručním nebo digitálním vakuometrem.

Dríve než začneme zahřívat destilační baňku, spusťme elektromagnetické měchádlo, spojme alonzi destilační aparatury vakuovou hadicí se zdrojem vakuu (obr. 23). Sledujeme chování kapaliny v destilační baňce. Začněme při klesání tlaku kapalina pěnit, krátce obdobě přerušíme přívod vakuua zaškrením vakuové hadice ježim ohnutím a sevřením v dráni ruky. Po zklidnění hladiny hadice opatrně uvolníme. Teprvé nepěnilo destilovaná kapalina po dosažení vakuu cca 4 až 1 kPa (cca 4 až 10 Torr) začneme se zahrátivním lázni.

Teplotu lázni volime (podle velikosti aparatury) o 20 až 40 °C vyšší než je očekávaný bod varu při daném vakuu. Bod varu určíme pomocí nomogramu nebo pomocí grafu závislosti vakuu na tlaku.

Do protokolu zaznamenáme průběh vakuové destilace nejlépe tabulkářní formou tak, že pro každou frakci uvedeme teplotní rozmezí b.v. za příslušného tlaku, např. 97 °C/4,2 kPa - 103 °C/4,5 kPa (viz také kap. 8, 3.1).

Vlastní průběh vakuové destilace až na to, že se provádí za sníženého tlaku, lze popsat stejně jako destilaci za atmosférického tlaku (viz výše).


Vakuovou destilaci ukončíme přerušením zahřívání (pokud je lázeň horák nad 150 °C, je treba nejdříve sundat lázeň a tak baňku ochladit) a zavřeníménem aparatury (odpojením hadice přívodu vakuua). Teprve poté se po cca 2 - 3 minutách vypnou motor membránové vývěry. Destilační frakce se vztahí k kromě silné korozivních látek (např. HBr) se zamalyzují na plynovém chromatografu. Pokud analýza ukáže, že některé frakce se prakticky svým složením neliší, je možné je spojit.

Destilace s vodní parou

Destilace s vodní parou užíváme k oddělování vysokovroucích látek destilujících (těkajících) s vodní parou od látek netekavých. Při destilaci s vodní parou tedy vysokovroucí látky destilují při teplotě pod 100 °C.

Aparatura (obr. 24) se skládá z vyvýječe vodní páry, destilační baňky s nastavcem na destilaci (přehřávání) a vodní parou, chladicí, destilační předlohy (alonzi) a jímadla.

Jako vyvýječ vodní páry slouží Eriennmeynova baňka naploňová vodou a intenzivně zahřívánou kanálem na sitce. V hrdele vyvýječe je dvakrát vrtaná zádka, kterou prochází pojistná svíška trubka o vnitřním průměru 8 - 9 mm a délce 70 - 100 cm, sahající až ke dnu vyvýječe páry. Druhým otvorem zásky prochází krátká ohnuta trubička většího vnitřního průměru (cca 8 mm). Ta je spojena krátkou hadicí s uváděcí trubkou nastavce na destilační s vodní parou.



Obr. 24. Destilace s vodní parou

Vlastní destilační baňku začneme lehce přehřívat (na hnízdě nebo na sítce) až tehdy, když objem v destilační baňce začne, v důsledku kondenzace vodní páry, narůstat. Ten by měl být během destilace zhruba konstantní.

Dochází-li k tuhání přehřávané látky ve vodním chladiči, je třeba včas před jeho úplným upevněním vždy na krátkou dobu přivést chladiči vody uzavřit. Horlká pára krystaly rozplaví a splašcene je do jímada. Ihned nato vodní chlazení opět zapojime. Je možné nastavit velmi mítky průtok chladiči vody tak, aby látku sice kondenzovala a z části ruhla, ale aby se nelromadila a neucpávala chladič.


Příběh destilace s vodní parou se kontroluje tak, že se neodebera do zkumavky cca 1 ml destilační a nasysti se rozezvětým K_2CO_3 (1 - 2 g). Konec přehřávání je indikován nepřitomností „mastních očí“ na hladině tohoto vzorku. Destilaci končíme (po předchozím zhasnutí kahanu pod využitím vodní páry) okamžitým odpojením přívodu páry do destilační baňky, kterou rovněž přestaneme zahřívati (obr. 24).



7. Základy sklářských práci


Prestože na VŠCHT Praha existuje profesionální sklářské oddělení, práce v organické laboratoři často vyžaduje alespoň elementární znalosti v tomto obooru. Ve velmi častém operacemi, které lze provést svépomoci, je otevírání a zavírání (zatacování) ampuli, zhotovování vzorkovnice a balónku pro uchovávání nestabilních látek, výroba skleněných spojek ve tvaru pismene L nebo T, jednoduché rezání a ohýbání skleněných tyčinek, vytahování kapíl, otávování ostrých konců skleněných částí apod. Základním předpokladem pro práci se sklem je přítomnost sklářského kahanu na pracovišti.

Sklářský kahan



Obr. 25. Sklářský kahan

Rezání skleněných trubiček o malém průměru (5 - 10 mm) je nejběžnější a nejjednodušší operaci se sklem. Rezání prováděme sklařským nožem nebo diamantem tuk, že trubici uchopíme do levé ruky poblíž místa rezu, přilohme nůž a mýmím tlakem prováděme zárez přibližně po jedné čtvrtině otvoru (za současněho pootočení trubice). Trubici pak uchopíme asi 3 až 5 cm od místa rezu a tahem ruky se smážíme oddělit obě části od sebe, přičemž obs konice pouze mírně lámeme (obr. 26).



Obr. 26. Oddělování trubiček


Rezání skleněných trubiček

Pokud trubici nařízmeme na dvou místech proti sobě, získáme zcela hladký lom bez ostrých výstupků.

Okrajie užitým trubiček je třeba před dalším použitím otevřít, aby se předešlo případnému počítání ostrými okrajiny nebo jemnými úlomky skla. Otevření dosáhneme opatrným otáčením konců trubičky ve vnějším kuželu plamene, při němž se roztaží a rovnají nerovné kraje rezu.

Zhotovení kapílary

Další jednoduchou operaci je zhotovení kapílary, určené pro vakuovou destilaci nebo pro naništění vzorku u tenkovrstvé chromatografie (TLC). Pro zhotovení destilační kapílary je nevhodnější trubička o vnějším průměru 8 - 10 mm a síce stěny 1 - 2 mm. Trubičku opatrně




Obr. 27. Zhotovení destilační kapiláry

vzduchu (max. 10 bublinek/s). Tenkostěnná kapilára pro namášení vzorku při TLC nebo pro stanovení houdu tím se zhotoví vytáhnutý trubičky bez hromadění skla.

Ohýbání trubiček

Velmi častou operací se sklem je ohýbání trubiček do tvaru písmene L. Způsob vhodný pro začátečníky spočívá v nahřátí trubičky v širokém plameni, následném vymutí a jejím opatrném zahnutí až do okamžiku, kdy dochází ke zplodění vlny v místě ohýbu (obr. 28). Pokud jsme nedosáhli požadovaného oblouku, nahřejeme trubiči vedle místa ohýbu a po zněknutí celou operaci opakujeme. Tímto způsobem lze tvarovat tyčinky do průměru 10 mm při velkém poloměru ohýbu, přičemž profil je obvykle mírně zploštělý. Pokročilý způsob ohýbání trubice se provádí tak, že zahřátou trubici ohýbáme za současně velmi mírného foukání do jednoho z jejích konců. Druhý konec trubičky musí být přitom uzavřen, a to zátkou nebo prstem. (Tímto způsobem zabraňujeme zhorzení vnitřního průměru ohýbu, ke kterému by jinak došlo.




Obr. 28. Ohýbání trubiček

Obr. 29. Zhotovení ampulky

Zhotovení ampulky

Pro uchovávání menšího množství kapalných látek, které jsou na vzduchu nestálé nebo které jsou za normální teploty příliš tekavé, lze využít ampulky připravené ze skleněné trubičky. Celý postup je znázorněn na obrázku 29. Z trubičky o vhodném průměru (podle předpokládaného objemu přechovávané kapaliny) vytahneme nejdříve kapiláru, ze které podobným postupem jako při vytahování kapiláry připravíme polotovar. Odložený konec poté zatahovme opatrným nahříváním (za neustálého otáčení) dna ampulky v plameni. Pokud je kapilára ampulky dostatečně široká, můžeme pomocí sůškačky s jehlou vpravit kapalinu do ampulky a vstupní kapiláru opatrně zavřít. Tímto způsobem je látku izolována od působení vzduchu a lze ji dlouhodobě přechovávat např. v ledničce.



8. Chromatografické metody

8.1 Identifikace látek pomocí plynové chromatografie

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, při plynové chromatografii se analyzovaná látka rozděluje mezi zákonitou kapalnou fází danou na velkém povrchu inertního nosiče a proud nosného plynu, který tvoří mobilní fází. Rovnovážný poměr koncentrací látky v mobilní a stacionární fází při určité teplotě je dán rozdělovacím koeficientem, což je pro danou látku charakteristická konstanta. Měřená veličina, eluční čas, je dán kromě rozdělovacího koeficientu také chromatografickými podmínkami (teplotou kolony, průtokem nosného plynu atd.). Za daných podmínek je pro danou látku charakteristický, čehož lze využít pro identifikaci látky. Prakticky však lze pomocí plynové chromatografie identifikovat látku pouze v případě, že máme k dispozici její autentický standard. V posluchačských laboratořích používáme plynové chromatografie ke kontrole čistoty produktů.

Provedení analýzy (podrobný návod je v laboratorii):

- Zkontrolujeme, zda jsou nastaveny správné chromatografické podmínky. Teplota kolony má být 100°C pro produkty b.v. do 120°C a 200°C pro látky b.v. $120 - 220^{\circ}\text{C}$ za atmosférického tlaku. Měnit podmínky analýzy jsou oprávněny pouze službu konající asistenční.
- Sřítkáčku vypláchneme asi pětkrát analyzovaným vzorkem, nabereme 0,5 - 1 μl kapaliny a vzorek naříkrem pěs septum do plynového chromatografu. Při manipulaci se sřítkáčkou je třeba postupovat opatrně a nenaštěstí, aby nedošlo k poškození jemného pistu sřítkáčku. Při nastrikování pridržujeme pist shora protím, jinak jej může přetíkat v nářízkové komůrce vymřítit ven.
- Pustíme zapisovače a integrátor.
- Po skončení analýzy (10 - 15 min) zastavíme posun zapisovače a vytiskneme výsledky z integrátoru. Plochy chromatografických vln (piků) jsou přibližně úměrné hmotnostnímu zastoupení příslušných látek.
- Sřítkáčku vypláchneme několikrát (desetkrát) k tomu určeným rozpouštědlem (acetonem a užíváme ho pouze). Nesušme vakuem!

Získaný chromatografický záznam je dležitou součástí protokolu. Obsahuje jednotlivé chromatografické vlny, které přísluší rozděleným složkám analyzované směsi. Plocha chromatografické vlny (piku) je přibližně přímo úměrná hmotnosti nastíknuté látky. Na chromatografickém záznamu musí být vyznačen start, díle analyzovaný preparát, případně stručné údaje o podmínkách analýzy (nastíknuté množství látky, typ kolony, teploty kolony a nářízku, tlak nosného plynu na vstupu do kolony). Výpis z integrátoru obsahuje eluční časy jednotlivých piků a jejich plochy v absolutním a relativním vyjádření (%).

8.2 Identifikace látek pomocí chromatografie na tenké vrstvě


Chromatografie na tenké vrstvě je jednoduchou chromatografickou metodou, nenáročnou na přístrojové vybavení, která umožňuje separovat směsi látek na základě jejich rozdílné afinity k pevnému sorbantu (stacionární fáze) a k elučnímu činníku (mobilní fázi). V organické chemii používáme tuto metodu na sledování průběhu reakcí a na kontrolu čistoty produktů. Vrstva pevného sorbantu (nejčastěji silíkagel) je nanášena na skleněnou, hliníkovou

nebo plastovou destičku. Na něj se nanese roztok analyzované látky a nechá se eluovat vhodným rozpouštědlem nebo směsi rozpouštědel (mobilní fázi). Mobilní fáze vznáší nahoru a umáší s sebou analyzované látky. Analyzovaná látka postupuje s mobilní fází tím rychleji a tím dál od startu, čím je slabší vizuálna na povrch sorbantu a čím větší afinitu má k mobilní fázi. Poměr vzdálosti středu skvrny od startu k poměru vzdálenosti čela mobilní fáze od startu (obr. 30) se označuje R_f a je charakteristickou veličinou pro danou látku za daných chromatografických podmínek. Po skončení eluce se sorbent vysuší a skvrny jednotlivých složek analyzované směsi se detekují. Pokud látky absorbuji v UV oblasti, je jeho nejdohlednejším způsobem detekce pomocí zhláštení fluorescence vhodného indikátoru. Komerčně tenké vrstvy již obsahují fluorescenční indikátor. Pokud je na takové tenké vrstvě látky absorbuje při příslušné vlnové délce, projeví se pod UV lampou jako temná skvrna. Povrch destičky s indikátorem bez přítomnosti absorbuje látky fluoreskují, v místě, kde je absorbuje skvrna, je fluorescense zhlášena. Kromě detekce UV světlem existuje dále detekční metod založených na reaktivitě analyzovaných látek (např. reakce s parami jodu, karbonizace pomocí silné anorganické kyseliny).

V posluchačských laboratořích z organické chemie používáme tenké vrstvy ke kontrole čistoty některých produktů a ke sledování průběhu sloupové chromatografie. Chromatografie na tenké vrstvě může sloužit k identifikaci látek na základě charakteristické veličiny, tedy na základě R_f . Podobně jako u plynové chromatografie je to však možné pouze v případě, že máme pro srovnání k dispozici autentický vzorek dané látky. I v tomto případě je však třeba dosáhnout shodného R_f se standardem alespoň ve třech různých soustavách (mobilních fázích).

Provedení analýzy (obr. 30):

- Na tenké vrstvě silíkagelu označme měkkou tužkou linii startu asi 1,5 cm od spodního okraje. Na této linii vyznačme tužkou body nejméně 1,5 cm od kraje desky a 1 cm od sebe navzájem.
- Krystalkem tuhého nebo kapku kapalného vzorku rozostříme asi v 0,3 ml vhodného rozpouštědla (např. ethanolu) a pomocí kapiláry naneseme tento roztok na předem označené body na tenké vrstvě. Násaníme tak, aby kapalina tvorila na startu kruhy o průměru 1 - 3 mm. Při opakování nanesení na stejně místo je nutno vždy počkat, než se nanesené rozpouštědlo odparví.
- Tenkou vrstvu s nanesenými vzorky písememe do kádinky, na jejíž dno jsme nalili mobilní fázi. Jednotlivé složky mobilní fáze musí být dokonale promíchány. Kapalina v kádince nesmí sahat k limitu startu. Kádinku přikryjeme hodinovým sklem nebo Petriho miskou a necháme mobilní fázi vznat nahoru, až dosáhne vzdálenosti asi 1 cm od horního okraje destičky.



- Destičku vydáme z kádinky, tužkou označíme, kam doputovalo čelo mobilní fáze a rozpuštědla necháme v digestori odparit.
- Využívám destičku prohlídkovou pod UV lampou při 254 nm a tužkou označíme tmavé skvrny analyzovaných látek.
- Změřím hodnoty R_f jako podíl vzdálenosti stedu skvrny od startu a čela rozpuštědla od startu.

8.3 Sloupcová chromatografie

Adsorpční chromatografie, nejstarší z chromatografických metod, je vhodná převážně pro dělení látek střední molekulové hmotnosti, a to látek od nepolárních až po polární bez ohledu na jejich rozpustnost v běžných rozpouštědlech. Vedle kryštalizace a vakuové destilace je tato metoda pro látky střední molekulové hmotnosti jednou z nejdůležitějších separačních metod.

Při dělení směsi látek adsorpční chromatografii se využívá rozdílu v distribučních konstantách jednotlivých složek směsi. Tím dochází k rozdělení složek mezi stacionární fázi (adsorbentem) a kapalnou mobilní fází (typ dle fáze jsou vzájemně nemisibilné). Způsob a síla adsorpce značně závisí na povaze adsorbantu, na chemickém složení adsorbované látky a také na vlastnostech mobilní fáze. Struktura, velikost a tvar čisticí adsorbantu jsou základními faktory ovlivňujícími vlastnosti chromatografického systému. Velikost čisticí byvá uvedena v anglických jednotkách (mesh). Mezi nejčastěji používané adsorbenty patří silikagel a oxid hlinité. Při použití polárních adsorbentů záleží hlavně na počtu a charakteru polárních funkčních skupin v molekule adsorbované látky. V následující tabuli jsou orientačně uvedeny některé funkční skupiny podle stupnější adsorpční schopnosti na silikagelu: CH_3 , $-\text{CH}_2$, $-\text{CH}_2\text{-}$, $-\text{S}-\text{R}$, $-\text{OR}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{NH}-\text{COOR}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COR}$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$.

Adsorpční materiály a mobilní fáze

Silikagel (silicagel, silica, Kieselgel) je dnes nejpoužívanější polární adsorbent. Jeho hlavní předností je značná inertnost, velká adsorpční kapacita, snadná příprava různých typů, možnost modifikace povrchu. Silikagel je vhodný pro dělení většiny látek, avšak vzhledem k svému slabé kyselému povrchu (pH 3 až 5) se nehodí pro dělení silně bázických látek, které jsou na něm chemicky vázány. Dnes je obchodně dostupná široká škála silikagelu, mnohdy značné rozdílných vlastností a s různými možnostmi použití. Oxid hlinité (alumina) je po silikagelu nejvíce používaný adsorbent. Má velkou adsorpční kapacitu a snadno se připravuje v různých druzích. Obchodu je dodáván jako alkalicí, neutrální a kyselý.

Rozpuštědla nepolárního charakteru (hexan, petrolether,...) jsou obecně slabé eluenty proti rozpouštědům polárním (alkoholy, kyseliny...), která se vyznačují silnou eluciální schopnosti. Soubor rozpouštědel o růstoucí eluciální schopnosti se nazývá eluotropní řada. Běžně používaná rozpouštědla v řídí řadě při chromatografii na silikagelu jsou: hexan, petrolether, cyklobexan, toluen, diethylether, chloroform, dichlormethan, 1,2-dichlorethan, aceton, ethyl-acetat, pyridin, propion, ethanol, methanol, kyselina octová, voda.

Eluciální schopnosti rozpouštědel je pro různé adsorbenty různá, a proto se musí při volbě separace různého sloupového chromatografu nejdříve zvolit podle povahy chromatografovaných látek adsorpční materiál a následně eluciální rozpouštědlo nebo směs rozpouštědel. Volba vodného systému rozpouštědel patří k nejdůležitějším problémům při chromatografii.

Při nutnosti izolovat jednotlivé čisté látky ze směsi je při rozhodování o použití metodice důležité množství dělené směsi. Pro velmi malá (cca do 100 mg) množství je možno

použít preparativní tenkovrstvou chromatografií, popř. preparativní vysokotlakovou kapalinovou chromatografií. Pro větší množství používáme pak sloupcovou chromatografií.

Při preparativní sloupcové chromatografii nejdříve zvolíme typ adsorbentu (silikagel, oxid hlinity), rozměry čisticí a typ kolony. Pro výběr kolony pak zohledníme snadnost dělení jednotlivých čistých látek (rozdíl v hodnotách R_f). Pro látky snadno dělitelné (velké rozdíly v hodnotách R_f) můžeme použít silikagel hrubozrnný (0,063 až 0,200 mm) v množství 10 až 30 násobek hmotnostního množství na množství dělené směsi. Chromatografické kolony mohou být v tomto případě krátké a také množství adsorbentu vzhledem k chromatografované směsi větší (50 až 200 násobek).

Plnění kolony

Při plnění kolon adsorbenty byla navržena řada metod, od plnění kolony za sucha až k plnění kolon suspenzí adsorbentu za tlaku. Běžně používané plnění u sloupcových chromatografů je plnění kolony suspenzí adsorbentu za normálního tlaku. Adsorbent se za neustálého mlíčení suspenduje v co nejméně množství eluentu, (suspenze musí být stejněměrná bez shluků), vlieje do kolony, v nějž je malito male množství eluentu a sloupec se nechá sedimentovat za neustálého protékání eluentu sloupcem adsorbantu (kohout kolony musí být otevřen). Sedimentaci ukončíme v momentu, kdy je sloupec adsorbentu usazén (délka sloupcu adsorbentu se již nezmění) a eluent je přesně vsíknut do sloupcu. Sloupec adsorbantu v koloně by neměl nikdy vychýchat.

Příprava vzorku a jeho nanesení na kolonu

Vyušený a zvážený vzorek se rozplustí v co nejméněm množství eluentu (používaného na začátku chromatografie) a pipetu nebo injekční strikáčkou jej opatrně vpravíme na počátek chromatografického sloupu (pozor nesmí dojít ke zvřetení sloupcu adsorbantu, tomuto záběruňku pokud na povrch sloupu vložíme koloček z filtrářského papíru). Nádobku od vzorku promyjeme malým množstvím eluentu a obdobně vpravíme na sloupec adsorbantu. Po dokončení vsíkaní vzorku do kolony naneseeme 1 až 2x 2 ml eluentu a necháme vždy vsíknout. Pak mižeme nad sloupcem opatrně naměst eluenti roztok a začít chromatografat.

Vzorek, který je ve vybraném eluciálním rozpouštědlem neropustný nebo jen málo rozpustný, rozpustíme v tékavém rozpouštěidle (ethan, dichlormethan, ethyl-acetát,...) a smíšme jej s pětimasobným množstvím adsorbantu (vztaveno na hmotnost vzorku) shodné kvality s adsorbentem na koloně. Po odpálení rozpouštědla na rotaci vakuové odparce za použití speciálního nástavce se vzorek navízavý na adsorbent v typě formy opatrně nanese na počátek kolony s usedlým adsorbentem, převrství se vrstvou čistého metálského písku a opatrně se zařije eluciální rozpouštědlem. Po odstranění vzduchových bublin mytým poklepáním gumovou hadičkou na sloupec se může začít s chromatografií.

Chromatografické dělení a vyhodnocení výsledku

Celé chromatografické dělení prováděme zvoleným rozpouštědlem nebo směsí rozpouštědel. Další variantou chromatografie je gravimetrická eluce nebo stupňovitá eluce. Při nich se postupně zvyšuje eluciální schopnost rozpouštědla přiláváním polárnějších složek. V každém z výše uvedených druhů chromatografie eluciální systém používáme tak dlouho, až z kolony nevyčází žádná látka a z kolony jsou vymýty všechny látky z původního vzorku naneseného na kolonu. Rychlosť jímat frakci upravujeme podle typu a věklosti chromatografické kolony, podle vlastností adsorbantu a povahy jednotlivých složek v dělené směsi. Průběh chromatografie se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě (TLC), směsi. Průběh chromatografie se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě (TLC),

obsahující stejná látky se spojují a z takto spojených frakcí se odstraní rozpouštědla na rotační vakuové odporce.

O každé chromatografické separaci se vede laboratorní protokol, obsahující všechny důležité údaje, tj. hmotnost vzorku, vnitřní průměr a délku kolony, druh adsorbantu, jeho hmotnost a velikost částic. Dále uvádíme použitá rozpouštědla, druh eluce, počet frakcí a jejich velikost, hmotnosti jednotlivých spojených frakcí, jejich barvu a jejich následné dočlenění krystalizaci, popř. destilaci, výtažek jednotlivých čistých látak apod.

Seznam doporučené literatury:

1. Leonard J., Lygo B., Procter G.: *Advanced Practical Organic Chemistry*, 2nd ed., Blackie Academic & Professional, London 1995.
2. *Methodika práce v organické laboratoři* (P. Drálar, Ed.), ČSVTS ÚOCHB, Praha 1986.
3. Veleba M., Panchartek J.: *Laboratorní příručka organické chemie*, SNTL, Praha 1987.
4. Černý J. a spol.: *Organická syntéza*, Organikum, Academia, Praha 1971.
5. Kvíčala J.: *Laboratorní technika organické chemie*, skripta VŠCHT, Praha 1998.
6. Furniss B. S., Hannaford A. J., Smith P. W. G., Tatchell A. R.: *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, Longmans Scientific & Technical, London 1991.
7. Harwood L. M., Moody C. J.: *Experimental Organic Chemistry*, Blackwell Scientific Publications, Oxford 1989.



..... a na závěr:

Několik rad studentů 2. ročníku FCHT, kteří v letním semestru r. 2000 laboratoře právě dokončili:

- Je důležité domluvit se s kolegou, který pracuje s Vámi na stole, jaké nádobi bude potřebovat a včas zapojit další potřebné kusy u laborantky.
- Chemikálie ve výdejně se fassují pouze omezenou dobu dopoledne.
- Do protokolu se piše vše, i cíhyně provedení reakce, rozložení či změny produktu.
- Produkt se dává do dokonale čisté a suché prachovnice nebo reagenční lahvičky, jinak se zbytečně znehodnotí celá prace.
- Dělící nálevka se dává do sušárny bez koboutu, zapekly by se.
- Do sušárny se dává pouze nádobi umyté vodou, ne ethanolem.
- Aparatura se staví z naprostu suchého a čistého nádobi.
- Je nutno dobré namazat zábrus, protože se lehce zapeče.
- Jestliže se zapomene do baňky vložit varný kamínok, musí se počkat, až látka vychladne a teprovo poté se může kamínok přidat. Jinak může kapalina vyběhnout.
- Když se ulamuje varný kamínec z porézní dlaždice, je dobré dávat pozor na ruce.
- Voda do chladiče se pouští opatrně, protože větším proudem může gumová či PVC hadice snadno sklonouzout.
- Do vodní i olejové lázně patří teploměr.
- Nepotřebné nádobi se sklání se stolu nebo se snadno rozbití.
- Než se opustí laboratoř, je nutné vydát vlastní nádobi ze sušárny.
- Nevylévejte předčasně druhou vrstvu při vytěpávání, často vyhodíte produkt.

A ještě několik rad laborantek, které již pár turnusů posluchačských laboratoří odsloužily a mají tedy své zkušenosti:



- Suchý aceton není pevná látka.
- Do 100 ml lahvičky se těžko vejde 120 ml rozpouštědla.
- Potaš a soda jsou stále ještě používané názvy pro uhlíčitan drášlený a uhlíčitan sodný.
- Zásky do reagenčních lahvi se tukem na zábrusy nemalírají.
- Pojem „ledová kyselina octová“ neznamená, že je kyselina octová vychlazená ledem.

CO JE, DÝTÍ NA DVEŘÍCH
SE PIŽE
"VSTUP JESEN V BÁYLICH!"



Název	Laboratoř organicko-čisticí
Autor	Ing. Alexandra Šuljaková, CSc., a kol.
Vydlo	v roce 2000
Stran	58
Obrázků	1000 výtisků
Náklad	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vydavatel	první
Vydání	00-279-2/00
Číslo publikace	FIRMA - JK
Tisk	5.97x8,30
AA/VA	

Publikaci připravila vydavatelská posloužilka.

ISBN 80-7080-395-9